



GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH GMINY STARE POLE



Janówka	Kaczynos	Kaczynos- Kolonia	Kikojty	Klecie	Kławki	Kraszewo	Królewo
Krzyżanowo	Parwark	Stare Pole	Szlagnowo	Szaleniec	Ząbrowo	Ząbrowo (Letniki)	Złotowo

STARE POLE, 2023 R.

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski

GEZ 1	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BRAMA		2. Czas powstania ok. 1900 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Janówka 5 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 67
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Brama w postaci dwóch murowanych słupków zbudowana z cegły o wątku holenderskim, sztucznego kamienia, metalu. Słupki zwieńczone stożkami ze sztucznego kamienia. Detal architektoniczny w postaci kwiatów wpisanych w okrąg oraz trójliści.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane prace tynkarskie przy daszkach słupków, konserwacja metalowej bramy.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 2	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość JANÓWKA
1. Nazwa DWA SZPALERY: LIPOWY I KASZTANOWY		2. Czas powstania koniec XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej    			4. Adres Janówka przy zagrodzie 5 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 67 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

5 lip przy północnej granicy posesji nr 5 oraz 6 kasztanowców przy przebiegającej w tym miejscu drodze-po północnej stronie osi.

W karcie GEZ 2008 r. wskazano błędną nazwę, jako szpaler jesionowy. Podczas prac terenowych stwierdzono, iż jest to szpaler lipowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

1 lipa sucha – należy uzgodnić podcięcie. Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 3	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość JANÓWKA
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej    			4. Adres Janówka 8 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 69
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków			

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym z elewacjami opracowanymi w cegle (wętek krzyżykowy). Dach kryty holenderką. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych, opaski przy otworach ze sztucznego kamienia. Wymieniona stolarka okienna. Wejście główne od strony podwórza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 4	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość JANÓWKA
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Janówka 8 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 69
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków			

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym z elewacjami opracowanymi w cegle (wętek krzyżykowy). Dach kryty holenderką. W elewacji występuje ceglany gzyms podokapowy. Zachowane niewielkie okienka czteropolowe z metalowym szprosem oraz drzwi deskowe na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, remont drewnianych drzwi, uzupełnienie ceglanych ubytków. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 5	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo - zachodniej    			4. Adres Janówka 10 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 72 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym z elewacjami opracowanymi w cegle (wętek krzyżykowy). Dach kryty holenderką. Zmianie uległ kształt otworów okiennych. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W elewacji północnej widoczne pozostałości dziur po kulach z czasów II wojny światowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 6	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej   			4. Adres Janówka 10 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 72
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5 kondygnacyjna przykryta dwuspadowym daszkiem o małym nachyleniu połaci, dach pokryty papą. Podmurówka i ściany w przyziemiu murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Wyżej konstrukcja słupowo-belkowa szalowana pionowo deskami. Zachowane metalowe wielopolowe okna oraz deskowe drzwi na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Część poddasza w stanie złym. Zalecane przeprowadzenie prac ratowniczych więźby dachowej oraz konserwacja szalowanych desek. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 7	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY (W TYPIE ZAGRODY WZDŁUŻNEJ)		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej    			4. Adres Janówka 17 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 64 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka i ściany budynku z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. część gospodarcza o konstrukcji słupowo-ryglowej, obecnie otynkowana. Wspólny dach kryty holenderką. Szczyty od wschodu i zachodu szalowane pionowo deskami. Dekoracyjnie wycięte deski podokapowe. Zachowana stolarka drzwiowa w elewacji frontowej (płycinowo-ramowa, jednoskrzydłowa).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej stolarki drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 8	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Janówka 19/21 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 459/1 i 52 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty częściowo holenderką, częściowo eternitem. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, watek krzyżykowy, częściowo otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: rytm otworów okiennych, ceglane gzymsy podokapowe i parapetowe. Budynek posiada murowaną przybudówkę w części szczytowej od wschodu. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana wymiana eternitu na dachówkę. Ponadto zaleca się oczyszczenie dachówki na połówce domu oraz ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 9	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej   			4. Adres Janówka 25/27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 60 i 61 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka wykonana z kamieni polnych. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, obecnie budynek częściowo ocieplony styropianem i otynkowany. Dach pokryty holenderką, 2-osiowa wystawka w północnej połaci dachowej z daszkiem pulpitowym. Przy elewacji szczytowej zachodniej murowany i otynkowany ganek wtórny. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 10	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ZAJAZD WIEJSKI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania 1823 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej			4. Adres Janówka 29/31 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 54 i 55
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek o dużej kubaturze, wybudowany na planie litery L. Podmurówka wykonana z kamieni polnych. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. ściany pierwotnie w konstrukcji słupowo-ryglowej, obecnie tynkowane. Dach dwuspadowy, połacie dachowe kryte holenderką, częściowo blachodachówką. Murowany podest przy elewacji frontowej (północnej) z fragmentem metalowej balustrady. Częściowo zachowana również stolarka okienna, drewniane okiennice oraz drewniane obramowania otworów okiennych, a nad nimi naczółek z gzymsikiem nadokiennym. Częściowo wymieniona stolarka okienna. Widoczne profilowane gzymsy: cokołowy oraz odcinkowe nadokienne i podokienne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Budynek nr 31 w stanie bardzo dobrym, zaś budynek nr 29 w stanie złym. Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu przy obiekcie nr 29, a w sposób szczególny prac tynkarskich, renowacja stolarki okiennej i drzwiowej z poszanowaniem zabytkowych elementów i detalu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 11	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 1 - OBORA		2. Czas powstania początek XX w.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Janówka 29/31 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 55
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, ściany z cegły ceramicznej palonej: czerwonej i białej. Częściowo zachowane gzymsy kordonowe, obramowania otworów okiennych i drzwiowych, gzymsy nadokienne. Dach jednospadowy pokryty blachodachówką lub blachą falistą. Przy elewacji szczytowej południowej przybudówka z pustaków. Częściowo wymieniona stolarka okienna, częściowo zachowane metalowe wielopolowe okna. Na uwagę zasługują zdobienia w kształcie rombów z czerwonej cegły na cegle białej w poddaszu elewacji bocznej.

Budynek przekształcony, pierwotnie z dachem dwuspadowym krytym papą – zachowana jedynie część poddasza, nie zachowane charakterystyczne sterczyny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie cegieł, impregnacja drewnianych wrót. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 12	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 2 - STODOŁA		2. Czas powstania koniec XIX w.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Janówka 29/31 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 54 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła o dużej kubaturze, przykryta dwuspadowym dachem pokrytym papą. Podmurówka z cegły. Ściana szczytowa północna murowana z cegły ceramicznej palonej, pozostałe ściany o konstrukcji słupowo-belkowej szalowane pionowo deskami, słupy z belkami łączone drewnianymi czopami. Zachowane deskowe drzwi i wrota na zawiasach pasowych. W narożniku północno-wschodnim drewniana wiata.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu budynku, a w sposób szczególny prac ratowniczych więźby dachowej. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
13**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

1902 r.

JANÓWKA

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Janówka 35/37

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 57/1 i 58/6

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
15 marca 2011 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy z użytkowym poddaszem o dużej kubaturze i urozmaiconej bryle, przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej na osi głównej piętrowy ryzalit z osobnym daszkiem dwuspadowym. Elewacje opracowane w cegle, wątek krzyżykowy z użyciem cegły glazurowanej i kształtek ceramicznych. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, bogaty detal architektoniczny z cegły i kształtek, sterczyny, sygnaturki, gzyms i fryz podokapowy, opaski wokół otworów okiennych i drzwiowych, w szczytach okulusy. Połacie dachowe kryte holenderką. zachowana częściowo stolarka okienna i drzwiowa. W elewacji frontowej występuje murowany aneks.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane uzupełnienie nielicznych ubytków ceglanych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 14	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 1 - OBORA		2. Czas powstania początek XX w.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej			4. Adres Janówka 35/37 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 57/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek o dużej kubaturze i trójstopniowej bryle, przykryty dwuspadowym dachem o niskim nachyleniu połaci, pokrytym papą. Część dachu i poddasza obiektu uległa zniszczeniu. Wykonany na planie wydłużonego prostokąta. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej czerwonej, wątek krzyżykowy. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: gzymsy kordonowe, szczyty ze sterczynami, opaski na otworach okiennych i drzwiowych, gzymsy nadokienne. Zachowane deskowe drzwi i wrota. Na uwagę zasługują dwie płyciny w elewacji bocznej w kształcie tarczy rycerskiej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 15	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość JANÓWKA
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 2 - POMOCNICZY		2. Czas powstania początek XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej 			4. Adres Janówka 35/37 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 58/6 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z pulpitowym dachem pokrytym papą. Podmurówka z cegły, ściany z cegły ceramicznej palonej czerwonej, wążek krzyżykowy. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: narożne lizeny, gzyms kordonowy, gzymsy nadokienne. Przy elewacji frontowej (od północy) murowana i tynkowana przybudówka. Zachowane deskowe drzwi i wrota, brama garażowa współczesna. Liczne wtórne przeprucia o czym świadczą pozostawione łukowe, odcinkowe gzymsiki nadokienne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 - dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 16	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	JANÓWKA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Janówka 39 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 59/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany murowane z cegły, otynkowane tynkami gładkimi. W północnej połaci dachowej dwie drewniane facjatki. Stolarka okienna i drzwiowa wymieniona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 17	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość JANÓWKA
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Janówka 39 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 59/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

1,5. kondygnacyjna bryła przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Ściany w partii przyziemia murowane z cegły, wyżej konstrukcji słupowo-belkowej, szalowane pionowo deskami. Zachowane metalowe wielopolowe okna. Dach pokryty papą. Drzwi i wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane wzmocnienie konstrukcji budynku, renowacja elewacji oraz impregnacja drewnianych desek. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 18	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Kaczynos 1/1A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 29/1 i 29/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: rytm otworów okiennych i drzwiowych, opaski przy otworach ze sztucznego kamienia. Opaski okienne wyłożone glazurowana cegłą o kolorze zielonym, gzyms podokapowy. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 19	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KACZYNOS
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej 			4. Adres Kaczynos 1/1A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 29/1 i 29/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżkowy, szczyty szalowane pionowo deskami. Metalowe wielopolowe okna nie zostały zachowane. Do budynku dostawione dwie dobudówki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł, usunięcie zapraw tynkarskich. Zalecane zachowanie historycznej stolarki drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 20	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej    			4. Adres Kaczynos 2/2A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/1 i 56/2 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Dach w połowie pokryty blachodachówką, w pozostałej części pokryty eternitem. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można: rytm otworów okiennych i drzwiowych, ceglany gzyms podokapowy. Od strony podwórza dobudówka. W zdecydowanej większości wymieniona stolarka okienna i drzwiowa oraz zmodernizowane wnętrza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie eternitu oraz założenie historycznego pokrycia dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 21	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Kaczynos 2/2A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/1 i 56/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci, pokryta eternitem. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, watek krzyżkowy, szczyty szalowane pionowo deskami. Obiekt w połowie uległ zniszczeniu/zburzeniu w części znajdującej się na działce o nr ewid. 56/2.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 - dostateczny.
Zalecane usunięcie eternitu, impregnacja drewnianych desek oraz uzupełnienie ich ubytków. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 22	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r. / 2 połowa XX w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Kaczynos 3/3A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 29/3 i 29/4
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Lico elewacji częściowo ocieplone i otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: rytm otworów okiennych i drzwiowych, ceglany gzyms podokapowy. W elewacji tylnej znajduje się murowany i otynkowany ganek oraz piwniczka. Dach pokryty jest eternitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie eternitu oraz założenie historycznego pokrycia dachu.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 23	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Kaczynos 3/3A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 29/3 i 29/4
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, watek krzyżykowy. Dach pokryty holenderką, niewielkie okienka. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Szczyt od strony północnej szalowany pionowo deskami, szczyt od strony południowej przemurowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł, uzupełnienie ceglanych braków. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
24**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

1 ćwierć XX w.

KACZYNOS

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Kaczynos 4

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 56/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy murowany i otynkowany, podmurówka z kamieni polnych, później otynkowana. Obiekt przykryty dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. pierwotnie ściany o konstrukcji słupowo-ryglowej, wypełnione cegłą, obecnie otynkowane. Jeden ze szczytów szalowany pionowo deskami dekoracyjnie zaciosanymi. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane wnętrza. Do drugiej elewacji bocznej dostawiona wtórna dobudówka.

.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachowe, impregnacja drewnianych desek szalowanych w elewacji bocznej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 25	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej    			4. Adres Kaczynos 6/6a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/5 i 56/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżowy, częściowo otynkowane i ocieplone. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: rytm otworów okiennych i drzwiowych, ceglany gzyms podokapowy, gzymsy parapetowe. Od strony zachodniej budynku wykonano jednokondygnacyjną dobudówkę. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 - dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachowe, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 26	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Kaczynos 6/6a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/5 i 56/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Do ściany szczytowej od południa dobudowano blaszany garaż. Zachowane metalowe wielopolowe okna oraz drewniane drzwi jednoskrzydłowe zakończone łukiem koszowym

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
27**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KACZYNOS

1. Nazwa

**SZKOŁA LUDOWA - VOLKSSCHULE, OB. ŚWIETLICA
WIEJSKA I BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

1928 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Kaczynos 9

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 48/1, 48/9, 48/12 i 48/13,
48/8

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
15 marca 2011 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką z wysoką podmurówką. Na osi głównej elewacji frontowej 4. osiowy ryzalit z osobnym dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, tynkowane - tynki rapowe w kolorze szarym. W połaci dachowej lukarna z daszkiem pulpityowym oraz wystawka z dachem trójspadowym. W nadprożu data budowy – 1928. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane wnętrza. 3 wejścia do budynku od strony elewacji frontowej, w tym jedno wtórnie przeprute. Historyczne otwory w formie łukowej, jedne drzwi z nadświetłem powyżej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, przeprowadzenie prac tynkarskich zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 28	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY - STODOŁA		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej  			4. Adres Kaczynos 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 48/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła przykryta dachem dwuspadowym. Ściany o konstrukcji słupowo-belkowej szalowane pionowo deskami. Dach pokryty holenderką. Deskowe drzwi i wrota na zawiasach pasowych. Przy ścianie szczytowej od wschodu drewniana wiata.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane impregnacja elementów drewnianych, uzupełnienie ubytków w elewacji, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
29**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I PRODUKCYJNY –
PIEKARNIA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

1925 r.

KACZYNOS

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Kaczynos 12

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 56/12**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała V/30/2011 z dnia 15
marca 2011 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. W elewacji frontowej (od wchodu) na osi głównej 2.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym daszkiem dwuspadowym. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Wśród elementów kompozycji elewacji możemy wyróżnić: rytm otworów okiennych i drzwiowych, ceglany gzyms podokapowy, gzymsy parapetowe, tynkowane opaskowe fryzy – w jednym inskrypcja o dacie budowy (erbaut - wybudowano 1925). Przy budynku od strony frontowej wykonano dwa jednokondygnacyjne murowane ganki. W narożniku północno-zachodnim murowana i tynkowana przybudówka. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa (zachowane okna na poddaszu).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 30	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej			4. Adres Kaczynos 16 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/43 i 56/44
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany z elewacjami pierwotnie opracowanymi w cegle, które obecnie zostały otynkowane. Dach dwuspadowy od południa kryty blachodachówką, od północy blachą falistą. W zachodniej połaci dachowej murowana facjatka. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane wnętrza. Obecnie budynek o nieregularnej bryle z licznymi dobudówkami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie pokrycia dachowego w historycznych wzorcach oraz przeprowadzenie prac tynkarsko-malarskich elewacji. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 31	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY – OWCZARNIA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej    			4. Adres Kaczynos 18 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/48, 56/49, 56/50, 56/51, 56/52
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy, elewacje częściowo otynkowane. Budynek posiada liczne jednokondygnacyjne, murowane dobudówki (od południa i wschodu). Usunięto pierwotne sterczyny w szczytach. W szczytach budynku okulusy. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Obecnie budynek czterorodzinny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 32	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej   			4. Adres Kaczynos 18 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/48, 56/54, 56/55, 56/56, 56/53
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna 1,5-kondygnacyjna bryła o niewielkiej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany w partii przyziemia murowane z cegły ceramicznej palonej, wyżej konstrukcja słupowo-belkowa szalowana pionowo deskami. Deskowe drzwi i drewniane okienka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 - dostateczny.
Zalecane uzupełnienie brakujących dachówek, impregnacja drewnianych desek, przeprowadzenie prac tynkarskich w elewacjach budynku zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 33	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM WŁAŚCICIELI "CHEŁMIŃSKIEGO MAJĄTKU ZIEMSKIEGO" – GASTHAUS, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania koniec XVIII w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Kaczynos 20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 23/8
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła częściowo parterowa, częściowo piętrowa o dużej kubaturze, przykryta dachem mansardowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, formowanej ręcznie, otynkowane. Po generalnym remoncie odnowiono tynki na elewacjach oraz pokrycie dachu (blacha). Podmurówka z kamieni polnych ciosanych. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zmodernizowane wnętrza. Od frontu zdemontowano drewnianą werandę.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane przeprowadzenie prac tynkarskich w obrębie cokołu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
34**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BRAMA

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

KACZYNOS

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Kaczynos 20

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 23/5

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
15 marca 2011 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Dwa murowane słupki, tynkowane na biało, zwieńczone daszkami kopertowymi ze sztucznego kamienia. Położone tuż przy budynku nr 20, po jego południowej części.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane przeprowadzenie generalnych prac naprawczych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 35	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej   			4. Adres Kaczynos 20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 23/4, 23/7
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park wiejski. Dawniej przydomowy, związany z gospodarstwem miejscowego chełmińskiego „majątku ziemskiego” –(adres Kaczynos nr 20); obecnie ogólnodostępny. W kompozycji parku zachowane swobodne nasadzenia z lip, jesionów, klonów, jeden platan. Drzewa w wieku ca 50 – 150 lat.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane skoszenie trawy, bieżąca pielęgnacja, odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 36	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r. / 2 połowa XX w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej			4. Adres Kaczynos 25/25A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 55/32 I 55/33
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka ceglana, ściany murowane z cegły, tynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Odnowione wnętrza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki obiektu w historycznych wzorcach, uzupełnienie ubytków tynku, przeprowadzenie prac przy kominach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 37	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej   			4. Adres Kaczynos 36 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 55/57, 55/56
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. W połaciach dachowych trzy drewniane facjatki. Podmurówka z cegły ceramicznej palonej, czerwonej. Ściany murowane z cegły białej, z użyciem cegły czerwonej. Od strony północno-zachodniej wykonano jednokondygnacyjną, murowaną dobudówkę. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana wymiana eternitu na pokrycie dachowe zgodne ze wzorcami historycznymi, ujednolicenie kolorystyki elewacji, usunięcie zawilgoceń w przyziemiu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
38**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

1910 r.

KACZYNOS

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres


Kaczynos
centrum wsi
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 55/11

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Kapliczka murowana, wykonana z cegły i otynkowana. Podest ze sztucznego kamienia. Bryła słupowa, dwustopniowa zwieńczona daszkiem dwuspadowym. W elewacji frontowej (od zachodu) nisza sklepiona odcinkowo, a w niej gipsowa figurka NMP. Zadaszenie blaszane. Drewniany płotek wokół obiektu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 39	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SZPALER LIP		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Kaczynos 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 43/1 i 43/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Szpaler 36 lip po zachodniej stronie osi drogi wiejskiej. Główna droga wiejska, od wjazdu do wsi ze strony południowej do centrum układu osadniczego, gdzie zlokalizowany jest dawny cmentarz ewangelicki. Drzewa w wieku ca 80 – 150 lat.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 40	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA LIPOWA		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej    			4. Adres Kaczynos 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 43/1 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Aleja lipowa o długości ok. 200 metrów. Zlokalizowana przy głównej drodze wiejskiej do wsi ze strony Starego Pola do placu wiejskiego. Główna droga wiejska, na odcinku od centrum tj. od siedliska dawnego cmentarza ewangelickiego w kierunku na północ. Nasadzenie dwustronne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 41	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ EWANGELICKI		2. Czas powstania XVII wiek	KACZYNOS
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Kaczynos 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 25
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dawny cmentarz ewangelicki. Zachowana tylko kompozycja zieleni wysokiej: graniczne nasadzenia z dębów, kasztanowców i jesionów oraz nasadzenia wewnątrz założenia (lipy, klony, jesiony, dęby), dawniej akcentujące poszczególne pochówki. Usytuowany w centrum wsi, po zachodniej stronie głównej drogi wiejskiej, usytuowany na wysokim terenie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Brak samosiewów, cmentarz nieogrodzony, widoczny w krajobrazie wsi, brak nagrobków. Zalecane ogrodzenie cmentarza, ustawienie tabliczki pamiątkowej opisującej historię cmentarza i społeczności ewangelickiej.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 42	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Kaczynos – Kolonia 1 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/10
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci pokrytym papą. Podmurówka ceglana, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy, opaski ze sztucznego kamienia przy otworach okiennych. W partii drugiej kondygnacji ściany ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł, przeprowadzenie prac przy kominach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 43	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1940 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Kaczynos – Kolonia 7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/131
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej (sumikowo-łątkowej). W 2008 r. posiadał jeszcze szalowane szczyty elewacji bocznych. Obecnie wtórnie tynkowane elewacje. Dach pokryty blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Pierwotnie drewniana weranda znajdująca się w elewacji wzdłużnej frontowej (od południa) została wyburzona i zastąpiona murowaną dobudówką. .

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 44	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1940 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej.			4. Adres Kaczynos – Kolonia 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/25 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej. Wtórnie tynkowane elewacje. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach pokryty eternitem. Drewniana weranda w elewacji wzdłużnej frontowej. Zachowana pierwotna stolarka okienna – okna typu ościeżnicowego, podwójne, skrzydła 3.polowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki i jej impregnacja, impregnacja elementów drewnianych, usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 45	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1940 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej  			4. Adres Kaczynos – Kolonia 10 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/95
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej (sumikowo-łątkowej). Wtórnie tynkowane elewacje. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach pokryty eternitem. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Pierwotnie drewniana weranda znajdująca się w elewacji wzdłużnej frontowej (od południa) została wyburzona i zastąpiona murowaną dobudówką. Na poddaszu częściowo zachowana pierwotna stolarka okienna – okna typu ościeżnicowego, podwójne, skrzydła 2.polowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki i jej impregnacja, impregnacja elementów drewnianych, usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
46**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

ok. 1940 r.

KACZYNOS - KOLONIA

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Kaczynos – Kolonia 11

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 28/27

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
15 marca 2011 r.



8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej (sumikowo-łątkowej). Wtórnie tynkowane elewacje. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach pokryty eternitem. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Pierwotnie drewniana weranda znajdująca się w elewacji wzdłużnej frontowej (od południa) została wyburzona i zastąpiona murowaną dobudówką. Na poddaszu częściowo zachowana pierwotna stolarka okienna – okna typu ościeżnicowego, podwójne, skrzydła 2.polowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana impregnacja elementów drewnianych, usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 47	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1940 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Kaczynos – Kolonia 12 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/96 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej (sumikowo-łątkowej). Wtórnie tynkowane elewacje. Dach pokryty eternitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Pierwotnie drewniana weranda znajdująca się w elewacji wzdłużnej frontowej (od południa) została wtórnie otynkowana. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu, usunięcie zawilgoceń w przyziemiu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
48**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

KACZYNOS - KOLONIA

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Kaczynos – Kolonia 21A, 21B

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 28/91 i 28/92

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia
15 marca 2011 r.



8. Historia, opis i wartość

Budynek dwurodzinny, parterowy, murowany i wykonany z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Elewacja wtórnie otynkowana. Dach dwuspadowy, pokryty częściowo eternitem, częściowo blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: ogólny dobry – 4.
Techniczny stan części północnej znacznie lepszy od części południowej. Zalecane zachowanie opasek okiennych, usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu, odmalowanie elewacji w historycznych wzorcach i przeprowadzenie prac tynkarskich. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 49	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1940 r.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Kaczynos – Kolonia 23 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/98
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, parterowy, przykryty dachem dwuspadowym. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. obiekt o konstrukcji sumikowej (sumikowo-łątkowej). Przy elewacji szczytowej od zachodu mały aneks gospodarczy z osobnym daszkiem dwuspadowym. Wtórnie tynkowane elewacje. Szczyty szalowane pionowo deskami. Dach pokryty eternitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana impregnacja elementów drewnianych, usunięcie eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 50	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania koniec XIX w.	KACZYNOS - KOLONIA
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej  			4. Adres Kaczynos - Kolonia 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 28/111
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr V/30/2011 z dnia 15 marca 2011 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park wiejski. Dawniej przydomowy, związany z rezydencją tutejszego „majątku ziemskiego”; obecnie wykorzystywany przez kilka rodzin zamieszkałych w nowych obiektach wzniesionych po 1945 na historycznym siedlisku. Głównymi elementami kompozycji parku są: aleja prowadząca z centrum w kierunku zachodnim skomponowana z lip i jesionów; nasadzenia graniczne z lip, jesionów, klonów i dębów; samotniczy dąb o cechach pomnika przyrody na granicy południowej. Drzewa w wieku 80 – 150 lat, dąb co najmniej w wieku 250-300 lat. Park częściowo ogólnodostępny. Usytuowany w pn. część terenu zabudowanego, pozostałość dawnego chełmińskiego „majątku ziemskiego”.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Aleje i szpalery w większości niezachowane, część parku przynależy do posesji prywatnych, co utrudnia całościowy ogląd. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 51	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KIKOJTY
1. Nazwa SZEŚCIORAK W ZABUDOWIE FOLWARCZNEJ, OB. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 – 1910 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej   			4. Adres Kikojty 9, 11, 11A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 12/2, 12/8 i 12/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy, murowany z elewacjami pierwotnie opracowanymi w cegle. Ceramiczne pokrycie dachu holenderką. Dach naczółkowy, na osi głównej od frontu (od strony południowej) 2. osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Wieżba dachowa płatwiowokrokwiowa wsparta na podwójnej ścianie stolcowej. Elewacje w znacznej części wtórnie otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Dawne drewniane okiennice pozostały jedynie na poddaszu budynku w części wystawki.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie elewacji w historycznych rozwiązaniach. Zalecane zachowanie okiennic. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 52	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DWÓR, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 1905 r.	KIKOJTY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Kikojty 16/20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 32/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, murowany z cegły przykryty dachem dwuspadowym. Lico elewacji otynkowane. Ceramiczne pokrycie dachu – holenderka. W elewacji frontowej na osi głównej 3. osiowy, dwukondygnacyjny ryzalit z osobnym daszkiem dwuspadowym. Przy elewacji bocznej występuje drewniany ganek. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detal architektoniczny z cegły, tynku i sztucznego kamienia. Gzyms podokapowy, opaski przy otworach okiennych, fryzy. W części południowej budynku nowe tynki, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie detali architektonicznych, historycznej stolarki okiennej, przywrócenie pierwotnych wielkości otworów okiennych i odtworzenie stolarki. Zalecane oczyszczenie dachówki, przeprowadzenie prac tynkarskich zgodnie ze sztuką oraz odmalowanie elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 53	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY - SPICHLERZ		2. Czas powstania ok. 1905 – 1910 r.	KIKOJTY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej			4. Adres Kikojty 16/20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 32/4
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany o dwustopniowej bryle z elewacjami opracowanymi w cegle – wątek krzyżykowy, zaprawa cementowo-wapienna. Obiekt o dużej kubaturze, wzniesiony na planie litery L, który w części zachodniej ma 4. kondygnacje, a w części wschodniej 2 kondygnacje. W kompozycji elewacji można wyróżnić zagłębione płyciny wyznaczone powtarzalnym rytmem lizen i gzymsów kordonowych, fryzy i gzymsy kostkowe, przypory w elewacji zachodniej, gzymsy parapetowe, w otworach okiennych i drzwiowych. Częściowo zachowane pierwotne metalowe wielopolowe okna. W części parterowej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Dwa dachy dwuspadowe o małym kącie nachylenia połaci kryte blachą falistą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane uzupełnienie oszklenia w stolarce okiennej, oczyszczeni i uzupełnienie cegieł. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 54	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI, OB. PLAC ZABAW		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	KIKOJTY
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Kikojty 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 22
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park wiejski. Luźno nasadzone dęby, jesiony i lipy. Jeden dąb o charakterze pomnika przyrody w wieku ok 250-300 lat. Po 2010 r. teren przystosowywany do nowej funkcji – plac zabaw. Usytuowany w centrum układu osadniczego, po południowo – zachodniej stronie skrzyżowania głównych dróg wiejskich.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 55	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Klecie 1 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 56/1 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy, z częściowo użytkowym poddaszem. Obiekt murowany, wykonany z cegły, z otynkowaną podmurówką. Pierwotne elewacje z cegły ceramicznej palonej zostały otynkowane. Dach o konstrukcji naczółkowej pokryty dachówką. Stolarzka okienna i drzwiowa została wymieniona. Pierwotne okna skrzynkowe, dwuskrzydłowe z okiennicami zostały zastąpione oknami PCV czteropolowymi. Przy elewacji szczytowej zachodniej występuje murowany i otynkowany ganek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 56	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Klecie 3 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 55/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta wysokim dachem dwuspadowym. Część mieszkalna we wschodniej części budynku, w zachodniej niewielka część gospodarcza. Część mieszkalna z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżkowy. W części gospodarczej ściany drewniane, szalowane poziomo deskami. Szczyty budynku szalowane pionowo deskami. Dach pokryty holenderka. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Na poddaszu pierwotne okna ościeżnicowe 2. skrzydłowe oraz skrzynkowe 2. skrzydłowe zostały zastąpione oknami PCV podwójnymi ze szprosami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki i jej impregnacja, impregnacja elementów drewnianych, oczyszczenie cegieł i dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 57	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY - DOM PODCIENIOWY		2. Czas powstania ok. 1750 r./XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej    			4. Adres Klecie 4 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 37/4, 38/3 i 39
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków Wpis do rejestru zabytków pod nr 179 decyzją z dnia 08.04.1960 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek typu wysokofrontowego o dużej kubaturze. Obiekt dwukondygnacyjny z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym. Część parterowa murowana z cegły, otynkowana. Dom podcieniowy wybudowano w konstrukcji szkieletowej, szczyt od północy z licznymi zastrzałami. Zgodnie z informacją wskazaną w karcie adresowej GEZ z 2008 r. przestrzenie w elewacji wypełnione zostały cegłą, obecnie otynkowane. Podcień wsparty na 9 słupach. Dach pokryty holenderką. Częściowo zachowana stolarka okienna oraz dwuskrzydłowe okiennice. Zachowano również drzwi wejściowe od strony południowej, dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe z bogatą dekoracją snycerską, tępe, na zawiasach czołowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 58	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI, OB. PLAC ZABAW		2. Czas powstania koniec XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodnie  			4. Adres Klecie przy budynku nr 4 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 38/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park wiejski. Dawniej przydomowy (związany z domem podcieniowym – adres Klecie nr 4); obecnie ogólnodostępny.
W kompozycji parku zachowane nasadzenia graniczne – lipy i tuje. Wiek drzew od 50 do 150 lat. Teren przystosowany do nowej funkcji (publicznej) – plac zabaw.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 59	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I PRODUKCYJNY – MLECZARNIA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania koniec XIX w./2 połowa XX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej			4. Adres Klecie 5/7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 61, 62
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek o dużej kubaturze, dwustopniowy przykryty dachem dwuspadowym. Od wschodu dawna część produkcyjna, 1,5 kondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym z murowanym kominem przy elewacji szczytowej wschodniej. Podmurówka wykonana z cegły. Część zachodnia murowana i otynkowana tynkami rapowymi. Część wschodnia murowana z cegły ceramicznej palonej ze skromnym detalem architektonicznym na elewacjach: lizeny, gzymsy podokapowe, fryzy kordonowe, gzymsy parapetowe i nadokienne. Częściowo zachowana stolarka okienna: okna skrzynkowe, 2. skrzydłowe, podwójne. skrzydła 2.polowe, w niektórych oknach składane okiennice (od wewnątrz). W części gospodarczej okna metalowe wielopolowe. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa: drzwi 1. skrzydłowe, płycinowo-ramowe, półtępe, na zawiasach czołowych. Przy elewacji wzdłużnej (od południa) występuje murowany i otynkowany ganek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 60	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BRAMA		2. Czas powstania koniec XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej    			4. Adres Klecie 5/7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 62
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Z trzech murowanych, ceglanych słupków, zwieńczonych stożkami ze sztucznego kamienia. pozostał tylko jeden. Usunięto furtkę oraz 2.skrzydłową bramę z blachy oraz kutych prętów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane odtworzenie historycznej bramy z murkami i furtką w historycznych rozwiązaniach.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 61	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1910 r.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Klecie 5/7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 63
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła o dużej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym. Ściany w partii przyziemia murowane z cegły ceramicznej palonej. Partia poddasza także murowana z cegły. W elewacjach zagłębione płyciny wyznaczone przez powtarzalny rytm lizen i gzymsów kordonowych, gzymsy parapetowe, w otworach okiennych i drzwiowych. Dach pokryty holenderką. W części północno-wschodniej przybudówka. Wrota i drzwi deskowe, okna metalowe wielopolowe. Partia poddasza o konstrukcji słupowo-belkowej uległa zniszczeniu i zawaleniu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 62		KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość	
1. Nazwa		2. Czas powstania		KLECIE	
INSTHAUS – DOM NAJEMNYCH PRACOWNIKÓW ROLNYCH, ZATRUDNIONYCH W CHEŁMIŃSKIM „MAJĄTKU ZIEMSKIM”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		ok. 1930 r.			
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej				4. Adres	
				Klecie 10, 10A	
				82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 34, 36/1	
				5. Przynależność administracyjna	
				województwo pomorskie	
				powiat malborski	
				gmina Stare Pole	
				6. Formy ochrony	
				Wojewódzka Ewidencja Zabytków	

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, z elewacjami opracowanymi w cegle, przykryty wysokim dachem dwuspadowym. Obecnie budynek dwurodzinny. Elewacje w połowie zostały otynkowane. dach pokryty w połowie holenderką, a w połowie blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W szczycie budynku od strony południowej wykonano dodatkowy otwór okienny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zaprzestanie działań mających na celu zakrywanie historycznej elewacji ceglanej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 63	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, OB. DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1880 r.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Klecie 9/11 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 66
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej – od północy- dwukondygnacyjny ryzalit z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Od południa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka z polnych kamieni łamanych. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Dach pokryty holenderką. W kompozycji elewacji wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detal architektoniczny z cegły i tynku: narożne bonie, fryz kordonowy, opaski przy otworach okiennych. W szczytach dekoracje laubzekinowe. Zachowana drewniana weranda w elewacji ogrodowej. Mur zachodni budynku przemurowany z suporeksu. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki, oczyszczenie dachówki, przeprowadzenie prac tynkarskich i odmalowanie elewacji zgodnie ze wzorcami historycznymi, kontrolowanie rozrostu roślinności. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i werandy. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
64**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**INSTHAUS – DOM NAJEMNYCH PRACOWNIKÓW
ROLNYCH, ZATRUDNIONYCH W CHEŁMIŃSKIM
„MAJĄTKU ZIEMSKIM”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

KLECIE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Klecie 12/14

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 31, 32**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany z elewacjami opracowanymi w cegle, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł oraz przeprowadzenie prac przy kominach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 65	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Klecie 15 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 16 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Część gospodarcza o elewacjach opracowanych w cegle, dach dwuspadowy, pokryty papą, szczyt szalowany pionowo deskami. Część mieszkalna o konstrukcji zrębowej, otynkowana, dach dwuspadowy pokryty holenderką. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna ościeżnicowe, pojedyncze, 2.skrzydłowe, skrzydła 3 polowe. Pierwotne 2.skrzydłowe okiennice zostały zdemontowane. W części gospodarczej metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 66	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa INSTHAUS – DOM NAJEMNYCH PRACOWNIKÓW ROLNYCH, ZATRUDNIONYCH W CHEŁMIŃSKIM „MAJĄTKU ZIEMSKIM”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Klecie 18 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 27, 29
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany z elewacjami opracowanymi w cegle. Dach naczółkowy pokryty w połowie holenderką, w połowie blachodachówką. Południowa część budynku po generalnym remoncie, ocieplone i otynkowane elewacje. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
67**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**INSTHAUS – DOM NAJEMNYCH PRACOWNIKÓW
ROLNYCH, ZATRUDNIONYCH W CHEŁMIŃSKIM
„MAJĄTKU ZIEMSKIM”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1930 r.

KLECIE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Klecie 20/22

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 155/1 i 26**

5. Przynależność administracyjna

**województwo
pomorskie**

**powiat
malborski**

**gmina
Stare Pole**

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Budynek murowany, z elewacjami opracowanymi w cegle, wtórnice otynkowany i ocieplony, z dachem dwuspadowym pokrytym częściowo holenderką, częściowo blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 68	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej  			4. Adres Klecie 26 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 22/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek o konstrukcji zrębowej na ceglanym fundamencie. Brak widocznych węglów, przesłonięte deskami imitującymi pilastry, 6 belek w licu. Szczyty i ścianka kolankowa szalowane deskami. Dekoracyjnie ciosane szczyty krokwi. Dach dwuspadowy pokryty holenderką. Zachowana stolarka okienna – okna ościeżnicowe, podwójne, 2.skrzydłowe, skrzydła 3. polowe. Zachowane 2.skrzydłowe okiennice. Zachowana stolarka drzwiowa – drzwi 1.skrzydłowe, płycinowo - ramowe, półtępe i przylgowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie stolarki, oczyszczenie dachówki i uzupełnienie jej ubytków, impregnacja drewna, przeprowadzenie prac przy podmurówce. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 69	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA LIPOWA		2. Czas powstania koniec XIX w.	KLECIE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Klecie 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 60 i 13/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Aleja przy głównej drodze wiejskiej, na odcinku ca 100 m lipy w wieku od 80 do 150 lat. Zachodnia część wsi, droga wiejska prowadząca z układu zabudowy zwartej w kierunku części kolonijnej (emifitetycznej).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 70	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30- te XX w.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej    			4. Adres Kławki 4 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 43/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Pierwotne elewacje murowane z cegły ceramicznej palonej zostały ocieplone i otynkowane, Wymieniono pokrycie dachu na blachodachówkę. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Przy tynkowaniu elewacji zlikwidowano opaski okienne ze sztucznego kamienia. Na dachu zamontowano panele fotowoltaiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
71**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

KŁAWKI

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Kławki 5

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 41/4**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy z dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej wtórnie otynkowane. Pokrycie dachu ceramiczne – holenderka. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 72	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BRAMA		2. Czas powstania 1926 r.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej    			4. Adres Kławki 7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 22/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dwa murowane z cegły ceramicznej słupki zwieńczone dwuspadowymi daszkami. W licach od frontu podłużne zagłębione płyciny wypełnione zaprawą cementowo-wapienną. Na płycie wschodniej zachowany fragment inskrypcji odnoszący się do właściciela i daty budowy: H/1926. 3.skrzydłowa brama z kutych prętów, dekoracje z blachy w formie rozet.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie napisu, oczyszczenie cegieł, usunięcie spękań.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 73	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY - SPICHLERZ		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Kławki 7 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 22/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

1,5 kondygnacyjna bryła o dużej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. ściany w części centralnej murowane z cegły, w części południowej i północnej ściany o konstrukcji słupowo-belkowej szalowane pionowo deskami. słupy z belkami łączone na czopy. Wewnątrz konstrukcja słupowo-belkowa zespolona z więźbą dachową. Otwory okienne obramowane deskami. Drewniana stolarka oraz okna metalowe wielopolowe. Drzwi i wrota deskowe na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja drewnianych desek. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 74	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY – DOM PODCIENIOWY		2. Czas powstania 1832 r.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Kławki 8 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 20/2, 21/7
źródło: karta adresowa GEZ 2008			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków Wpis do rejestru zabytków pod nr 278 decyzją z dnia 19.12.1960 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek rozebrany w 2013 r. Pozostały tylko relikty budynku, piwnice, pozostałości ścian wewnętrznych z cegły. Nie jest widoczny z ulicy. Budynek nadal widnieje w rejestrze zabytków.

Był to obiekt typu wysokofrontowego o dużej kubaturze, dwukondygnacyjny z poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym. Część parterowa murowana z cegły, otynkowana. Dom podcieniowy wybudowano w konstrukcji szkieletowej, szczyt od północy z licznymi zastrzałami. Zgodnie z informacją wskazaną w karcie adresowej GEZ z 2008 r. przestrzenie w elewacji wypełnione zostały cegłą, później otynkowane. Podcień wsparty na 6 słupach. Dach pokryty holenderką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: obiekt nie istnieje.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 75	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Kławki 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 16/3 i 18/3
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Na osi elewacji wzdłużnej (od południa) 2.kondygnacyjna wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka wykonana z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej białej, z użyciem cegły czerwonej. W kompozycji elewacji wyróżnić można elementy z czerwonej cegły: narożne bonie, fryzy kordonowe i biegnące wzdłuż krawędzi szczytów, opaski przy otworach okiennych i drzwiowych, blendy na ścianach szczytowych, okulusy w szczytach. Połacie dachowe pokryte blachą falistą. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu, opracowanie elewacji w historycznych rozwiązaniach i ujednolicenie jej kolorystyki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
76**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

KŁAWKI

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Kławki 12/12a

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 6 i 7**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie ocieplone i otynkowane. Opaski przy otworach okiennych. Dach pokryty w połowie holenderką, w połowie blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, widoczny gzyms cokołowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, odmalowanie elewacji nawiązującej do części wschodniej domu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 77	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej   			4. Adres Kławki 12/12a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 6 i 7
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, częściowo wtórnie otynkowane. Ceglany gzyms podokapowy. Ceramiczne pokrycie dachu – holenderka. W części południowej ocieplony i otynkowany, wymienione deskowe drzwi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 78	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA LIPOWO - JESIONOWA		2. Czas powstania koniec XIX w.	KŁAWKI
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Kławki 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 86
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

około 150-metrowa aleja wiodąca przez centrum wsi, dwustronnie obsadzona lipami i jesionami w wieku ca 100 – 150 lat. Centrum wsi, droga wiejska prowadząca od wjazdu z Krzyżanowa do posesji domu podcieniowego nr 8.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 79	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SZKOŁA EWANGELICKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej   			4. Adres Kraszewo 2 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 57/4
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek wykonany na planie litery L, z użytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym eternitem, częściowo holenderką. Budynek murowany, wykonany z cegły, elewacje częściowo otynkowane. W elewacji frontowej murowany ganek. Na osi elewacji wzdłużnej (od wschodu) jednokondygnacyjny ryzalit z osobnym dachem jednospadowym. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, ujednolicenie kolorystyki elewacji zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
80**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRASZEWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Kraszewo 8

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 57/5**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem, wielostopniowa, o dużej kubaturze. W narożach elewacji frontowej dwukondygnacyjne ryzality ze szczytami o wolutowych spływach. Półkolisty (w planie) ryzalit w narożniku północno-zachodnim, murowane i tynkowane ganki w elewacji szczytowej i wzdłużnej. Obiekt murowany, ściany wykonane z cegły, wtórnie otynkowane. Dach naczółkowy z dwuspadowymi daszkami nad ryzalitami. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, wydzielony cokół. Występują wyrobione w tynku detale architektoniczne o charakterze klasycystycznym: opaski okienne, gzymsy parapetowe, fryzy kordonowe, gzymsy podokapowe i nadokienne. W nadprożach otworów drzwiowych kopulaste daszki wsparte na wspornikach. Dach pokryty eternitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, ujednolicenie i odmalowanie kolorystyki elewacji zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 81	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej			4. Adres Kraszewo 17 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 71/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym. Prawdopodobnie zachowała się tylko połowa budynku. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane i ocieplone. Dach pokryty blachodachówką. W elewacji szczytowej murowany i otynkowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 82	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej    			4. Adres Kraszewo 17 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 71/3 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym. Prawdopodobnie zachowała się tylko część budynku, jedna trzecia jego bryły. Ściany w części przyziemnej murowane z cegły ceramicznej, wyżej o konstrukcji słupowo-belkowej szalowanej pionowo deskami. Dach pokryty holenderką z zamontowanymi panelami fotowoltaicznymi. Metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł, impregnacja elementów drewnianych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
83**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRASZEWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI "CHEŁMIŃSKIEGO MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO" – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Kraszewo 19

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 71/12**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5 kondygnacyjna, dwustopniowa, wzniesiona na planie litery L, przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji szczytowej od południa występuje murowana weranda, w której zachowano stolarkę okienną. Budynek murowany z cegły ceramicznej palonej, elewacje pokryte tynkiem. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, wydzielony cokół, detale architektoniczne wyrobione w tynku (klasycystyczny), pilastry z jońskimi głowicami, opaski okienne, gzymsy parapetowe, fryzy kordonowe, gzymsy podokapowe i nadokienne. Dach pokryty eternitem. Wymieniona częściowo stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu, a zwłaszcza prac tynkarskich zgodnie ze sztuką. Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Należy zachować historyczną stolarkę okienną oraz detale w elewacjach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 84	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1920 r.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej			4. Adres Kraszewo 19 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 71/12
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła o dużej kubaturze przykryta wysokim dachem dwuspadowym. Ściany murowane z białej cegły. W kompozycji elewacji występują gzymsy kordonowe, w otworach okiennych i drzwiowych, gzymsy parapetowe, sterczyny w partiach szczytów. Dach pokryty holenderką. Zachowano metalowe wielopolowe okna. W elewacji szczytowej od wschodu murowana i tynkowana przybudówka z dachem pulpitowym. Deskowe drzwi i wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachów, przeprowadzenie prac tynkarskich zgodnie ze sztuką, usunięcie roślinności z dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 85	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej    			4. Adres Kraszewo przy budynku nr 19 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 71/12 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park wiejski przydomowy. Zachowane nasadzenia graniczne i swobodnie rozmieszczone w kwartale na południe od budynku (lipy, dęby, jesiony, brzozy + drzewa owocowe). Drzewa w wieku do 100 lat.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 86	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SZKOŁA EWANGELICKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	KRASZEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Kraszewo 20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 8/1 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym. Budynek murowany, elewacje opracowane w cegle, ceramiczne pokrycie dachu – holenderka. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa. Przy elewacji wzdłużnej tylnej (od zachodu) murowany i otynkowany ganek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
87**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

1 ćwierć XX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Królewo 10

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 116/1, 115/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ceglany gzyms podokapowy. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zachowane jedno okno drewniane, 4-polowe w szczycie elewacji bocznej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, zachowanie historycznej stolarki okiennej.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
88**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**ZAJAZD WIEJSKI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

1826 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Królewo 11

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 120/2**

5. Przynależność administracyjna

**województwo
pomorskie**

**powiat
malborski**

**gmina
Stare Pole**

6. Formy ochrony

**Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.**

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym. Dach pokryty holenderką. Obiekt o konstrukcji zrębowej, 7 belek w licu, brak widocznych węglów, przesłonięte deskami, szczyty szalowane pionowo deskami, szeroka deska biegnąca wzdłuż okapu. Zachowana stolarka okienna typu ościeżnicowego, podwójna, skrzydła 2.polowe. Zachowana stolarka drzwiowa, w tym drzwi wejściowe z przeszklonym nadświetlem, płycinowo-ramowe, tępe. Na belce nadproża w elewacji frontowej (od południa) inskrypcja z datą budowy 1826 r. – informacja z karty GEZ z 2008 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana impregnacja drewnianych desek, oczyszczenie dachówki, zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.
Z uwagi na unikatowość obiektu w skali lokalnej, zalecana konsultacja z muzeum regionalnym w celu ewentualnej translokacji.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
89**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Królewo 15

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 98/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej od frontu (wschód) występuje wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym daszkiem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Podmurówka z kamienia polnego łamanego. Na elewacji frontowej, bezpośrednio pod ryzalitem występuje drewniana i przeszklona weranda z daszkiem pulpitowym. W elewacji wzdłużnej tylnej dobudowany murowany i otynkowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Dach pokryty blachą płaską.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane przywrócenie ceramicznego pokrycia dachu, odmalowanie elewacji, zachowanie historycznego ganku (werandy). Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 90	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 1		2. Czas powstania 1899 r.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej    			4. Adres Królewo 15 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 97/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwukondygnacyjna z poddaszem o dużej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, podmurówka z kamienia polnego łamanego. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych. Występują detale architektoniczne z cegły: lizeny i narożne bonie, fryzy kordonowe i biegnące wzdłuż krawędzi szczytów gzymsy parapetowe i nadokienne. W elewacji szczytowej tylnej inskrypcja z datą ukończenia budowy budynku (O. T. 1899). Zachowana stolarka okienna i drzwiowa. Drzwi i wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie spękań, wzmocnienie konstrukcji drewnianych wrót i uzupełnienie desek zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
91**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY 2

2. Czas powstania

1899 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Królewo 15

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 98/1 i 98/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwukondygnacyjna z poddaszem o dużej kubaturze, z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. Podmurówka z kamienia polnego łamanego. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych. Występują detale architektoniczne z cegły: lizeny i narożne bonie, fryzy kordonowe i biegnące wzdłuż krawędzi szczytów, gzymsy podokapowe, sterczyny w szczytach, gzymsy parapetowe i nadokienne. Zachowana drewniana stolarka okienna. Drzwi i wrota na zawiasach pasowych. Dach pokryty blachą płaską. Na sterczynie metalowy wiatrowskaz.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie spękań, wzmocnienie konstrukcji drewnianych wrót i uzupełnienie desek zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
92**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

koniec XIX w./ 2 połowa XX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Królewo 24

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 125, 126**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane tynkiem rapowym. Opaski okienne i narożne bonie zaznaczone w tynku i bielone wapnem. W elewacji wzdłużnej od południa murowany ganek z daszkiem pulpitowym. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, dach pokryty eternitem. Zachowane drewniane jednoskrzydłowe trójpolowe okna w części poddasza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki, odmalowanie elewacji w historycznych rozwiązaniach, usunięcie spękań, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 93	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PLEBANIA		2. Czas powstania ok. 1890 r.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Królewo 27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 92/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5. kondygnacyjna przykryta dachem naczółkowym. Od frontu na osi głównej szeroka wystawka z osobnym daszkiem trójpółaciowym. W ryzalicie pod oknami detale architektoniczne w postaci drewnianych, zielono-brązowych półrozet. Pod wystawką występuje drewniana przeszklona weranda z daszkiem pulpitowym. W elewacji szczytowej północnej występuje 1.osiowy ryzalit z osobnym daszkiem dwuspadowym, przed nim podest ze schodami. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, z użyciem cegły glazurowanej i kształtek ceramicznych tworzących detale architektoniczne. Szczyty ryzalitu i wystawki o konstrukcji słupowo-ryglowej wypełnionej cegłą. W kompozycji elewacji wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych. Występują detale architektoniczne w postaci gzymsów kordonowych, gzymsów parapetowych, obramowania otworów okiennych i drzwiowych. Dach pokryty ceramiczną holenderką. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna sześćcio i dziewięciopółowe z ozdobnymi ślemieniami i słupkami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachów, impregnacja drewnianego szkieletu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej, drzwiowej, ganku i elementów dekoracyjnych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
94**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa


**KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI P. W. ŚW. MIKOŁAJA
(PARAFIALNY)**

2. Czas powstania

1820 r. / 1844 r. / 1895 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Królewo 27


**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 93/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1457 decyzją
z dnia 27.05.1994 r.

8. Historia, opis i wartość

Budowla salowa, orientowana, z prostopadłościennym korpusem głównym przykrytym dachem dwuspadowym oraz 4. kondygnacyjna wieża od zachodu. Wieża zwieńczona dachem wiciowym. Budynek wzniesiony na ceglanej podmurówce ze ścianami murowanymi z cegły ceramicznej palonej. Dach główny pokryty holenderką, dach wieży pokryty blachą. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i blend, wyodrębniony cokół, narożne przypory z detalami architektonicznymi z cegły. Występują lizeny i gzymsy kordonowe, gzymsy podokapowe oraz sterczyny w szczytach. Wieża kościoła osunięta na zachodnią stronę.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 95	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa OGRODZENIE DZIAŁKI KOŚCIELNEJ		2. Czas powstania pocz. XX w	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Królewo 27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 93/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wpis do rejestru zabytków pod nr 1457 decyzją z dnia 27.05.1994 r.

8. Historia, opis i wartość

Mur pełny, ceglany i otynkowany. Zwieńczony daszkiem z dachówki ceramicznej. W murze zlokalizowane dwie bramy od strony wschodniej i w narożniku południowym, gdzie zachowana jest 2.skrzydłowa brama z kutych prętów i walcowanej blachy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4- dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 96	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY RZYMSKO-KATOLICKI		2. Czas powstania XIV w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Królewo 27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 93/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wpis do rejestru zabytków pod nr 1457 decyzją z dnia 27.05.1994 r.

8. Historia, opis i wartość

Cmentarz założony został w XIV wieku i towarzyszył gotyckiej świątyni. Znajdowało się na nim wiele pochówków miejscowych duchownych i parafian. Zachowane barokowe stele z piaskowca Samuela Wunderlicha z 1795 r., Anny Reginy Wenderlich z 1788 r. Wkomponowane nasadzenia zieleni wysokiej – trzy jesiony na granicy południowej, od wschodu luźno nasadzone klony i lipy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie historycznego układu cmentarza, zachowanie starodrzewia i nagrobków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
97**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRÓLEWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1880 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Królewo 28

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 128**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji wzdłużnej frontowej, na osi głównej, 1-osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką, podmurówka z kamienia polnego łamanego. Obiekt o konstrukcji zrębowej, 8 belek w licu i ścianka kolankowa, szczyty oraz wystawka szalowane pionowo deskami. W elewacji wyróżnić można następujące elementy kompozycji: wyodrębnionycokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, dekoracje snycerskie na drewnianej okładzinie w partii ścianek kolankowych, bez widocznych węglów, pionowe deski w narożach budynku, ażurowe kroksztyny przy wysuniętych przed lica elewacji końcówkach płatwi. W części budynku zachowana stolarka okienna, okna ościeżnicowe, 2.skrzydłowe, skrzydła 3.półowe oraz okna typu półskrzynki, z dominującym ślemieniem, podwójne 2. skrzydłowe. Zachowane drzwi wejściowe od frontu, z przeszklonym nadświetleniem, w masywnej ościeżnicy. Częściowo wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz opasek, oczyszczenie dachówki, odmalowanie i impregnacja desek. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 98	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa CMENTARZ PROTESTANCKI		2. Czas powstania XVII w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej   			4. Adres Królewo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 89/4 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Cmentarz założony zapewne w XVII w., najstarszy nagrobek zachowany po czasach wojennych pochodził z 1798 r. Obecnie nie ma żadnych wyraźnych śladów po pochówkach. Z wszystkich elementów nekropolii przetrwały tylko nasadzenia zieleni wysokiej – szpaler złożony z dębów, jesionów i lip. Zatarty układ alei, podziałów na kwatery, brak śladów jakichkolwiek budowli i ogrodzeń.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Samosiewy występują, cmentarz nieogrodzony, widoczny w krajobrazie wsi, brak nagrobków. Zalecane ogrodzenie cmentarza, prowadzenie prac porządkowych oraz odtworzenie historycznych alejek.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
99**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Królewo 38

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 132/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z kamienia polnego. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Na fasadzie budynku murowany podest schodów zewnętrznych. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można: wyodrębniony cokół, opaska z cegły licowej nad podmurówką, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, gzyms kostkowy podokapowy. Dach pokryty eternitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
100**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Królewo 38

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 132/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła o konstrukcji ścian słupowo-belkowej, szalowana pionowo deskami. Słupy i belki łączone na czopy. Przy ścianie szczytowej od zachodu drewniana przybudówka z pulpitowym daszkiem. Dach pokryty holenderką. Deskowe drzwi i wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu, zwłaszcza wzmocnienie całej konstrukcji budynku. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
101**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDROŻNA

2. Czas powstania

XVI w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Królewo
naprzeciwko nr 43
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 152/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wpis do rejestru zabytków pod nr 837 decyzją z
dnia 24.04.1975 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwukondygnacyjna w formie słupa zwieńczona sterczynami w narożnikach oraz sygnaturką. Półkoliste nisze w elewacjach pierwszej kondygnacji, półkoliste otwory przeprowadzające drugą kondygnację. Nowy wystrój elewacji opracowany z płytek licowych, nisze tynkowane, bielone wapnem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane uzupełnienie ceglanych ubytków oraz odmalowanie nisz zgodnie z historycznym wzorcem. Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 102	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej 			4. Adres Królewo 46/46A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 88/1, 88/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie ocieplone i otynkowane. Od wchodu występuje murowany i tynkowany ganek. Dach pokryty blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 103	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Królewo 51/53a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 13, 12/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r.			

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem, o dużej kubaturze, przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, które w części budynku południowej i południowo-wschodniej zostały wtórnie otynkowane. Dach pokryty holenderką. W elewacji frontowej i tylnej występują murowane i otynkowane ganki. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W części południowej budynku zaznaczone w tynku opaski okienne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, usunięcie roślinności, która zawilgaca elewację, uzupełnienie stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 104	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KRÓLEWO
1. Nazwa DOM DRÓŻNIKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 1 ćwierć XX w./2 połowa XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej   			4. Adres Królewo 62 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 122
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków			

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa, wzniesiona na planie litery T. Częściowo użytkowe poddasze, przykryty dachem dwuspadowym. Podmurówka ceglana, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy. Elementy kompozycji elewacji: zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych (zwieńczone odcinkowo). Dach pokryty eternitem, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
105**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Królewo 75

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 83/5, 76/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej w elewacji frontowej 3. osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym oraz murowany ganek z tarasem. W tylnej elewacji 2.osiowa wystawka w dachu z drewnianym gankiem. Przy elewacji bocznej od zachodu murowany i tynkowany parterowy aneks z daszkiem 3.połaciowym. Przy elewacji szczytowej od wschodu aneks murowany z cegły przykryty dachem dwuspadowym pokrytym papą. Dach główny budynku pokryty holenderką. Ściany korpusu głównego murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Aneks wschodni opracowany w cegle. W kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, wyodrębniony cokół oraz detale architektoniczne z tynku, stiuku i sztucznego kamienia, opaski okienne z gzymsami parapetowymi i zwornikami, gzymsy podokapowe, sterczyny i sygnaturki w szczytach, kolumny w ganku frontowym. Na tarasie od frontu żeliwna ozdobna balustrada. Na sygnaturze od południa fragment inskrypcji dotyczącej daty budowy: 19...

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
106**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY-MAGAZYN

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Królewo 80

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 68/4

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek dwukondygnacyjny, z częściowo użytkowym poddaszem przykryty dachem dwuspadowym. Obiekt o dużej kubaturze na planie prostokąta. W elewacji frontowej i w elewacjach bocznych zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz ceglane detale architektoniczne. Elewację frontową i tylną stanowią szczyty schodkowe flankowane słupkami z ceglanym zwieńczeniem (tzw. korony) z blankami arkadowymi i z ceglanymi fryzami. Zachowane wrota frontowe, 2.skrzydłowe, drewniane na zawiasach pasowych. Zachowane metalowe wielopolowe okna, widoczne triforia, część otworów okiennych zamurowana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie prac wzmacniających konstrukcję dachu, który częściowo się zarywa. Zalecane przeprowadzenie prac tynkarskich i malowanie elewacji zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
107**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY, OB. MAGAZYN

2. Czas powstania

koniec XIX w./2 połowa XX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Królewo 78

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 68/3

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek dwukondygnacyjny, o dużej kubaturze, z częściowo użytkowym poddaszem przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Obiekt murowany, elewacje otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych, przywrócenie oryginalnej kolorystyki elewacji,

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
108**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**CZWORAK, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY**

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Królewo 85/85a/87

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 37/4 i 38/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, białej. W elewacjach występują detale architektoniczne z cegły czerwonej – opaski przy otworach okiennych i drzwiowych, narożne bonie, gzymsy podokapowe, fryzy wzdłuż krawędzi szczytów. Część południowa budynku otynkowana. W elewacji wzdłużnej zachodniej murowany i otynkowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 109	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa CZWORAK, OB. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Królewo 89/91 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 42, 43
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej wtórnie otynkowane. Na elewacjach detale architektoniczne w postaci gzymsów podokapowych i gzymsów parapetowych. Dach pokryty holenderką. W południowej połaci dachowej drewniana facjata. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki elewacji zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
110**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI "CHEŁMIŃSKIEGO MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO" – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w./2 połowa XX w.

KRÓLEWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Królewo 95

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 47/4

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem o dużej kubaturze. Obiekt wzniesiony na planie litery L, przykryty dachami dwuspadowymi. Na osi głównej elewacji frontowej (od południa) szeroka, 3.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Przy ryzalicie drewniany przeszklony ganek z daszkiem pulpitowym. Dach pokryty holenderką, laubzekinowa dekoracja w szczycie ryzalitu. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, białej. W elewacji występują następujące detale architektoniczne wykonane z cegły ceramicznej czerwonej: Cokół, opaski przy otworach okiennych i drzwiowych, narożne bonie, gzymsy podokapowe, fryzy wzdłuż krawędzi szczytów i fryzy kordonowe. W elewacjach zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz blend. Częściowo zachowana stolarka okienna: okna typu skrzynki, z dominującym ślemieniem, podwójne, 2.skrzydłowe. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4- dobry.

Zalecane zachowanie historycznego ganku, impregnacja elementów drewnianych, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 111	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania XVIII/ XIX w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Królewo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 89/4, 202
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dawniej przydomowy, pozostałość po znaczącym gospodarstwie przypominającym statusem „majątek ziemski”. Obecnie park ogólnodostępny, teren publiczny. Na kompozycję parku składają się: szpaler złożony z dębów, jesionów i lip wzdłuż granicy wschodniej (od ulicy wiejskiej), jesiony i lipy przy granicy południowej i zachodniej; we wnętrzu luźne nasadzenia – głównie jesiony, lipy, klony.

Wiek drzew około 80 – 200 lat. Park ogólnodostępny.

Zachodnia część układu osadniczego, po zachodniej stronie drogi wiejskiej prowadzącej z pd. w kierunku na Janówkę lub Kaczynos; na pn. od terenu kościelnego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.


Park zarośnięty, zalecane przeprowadzenie prac porządkowych, usunięcie samosiewów. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 112	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SZPALER LIP		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Królewo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 152/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Szpaler drzew przy drodze wiejskiej ciągnący się w kierunku północnym (od wysokości cmentarza protestanckiego), na wschód od osi jezdni. W skład szpaleru wchodzi 8 lip w wieku ponad 100 lat.

Zachodnia część układu osadniczego, po wschodniej stronie drogi wiejskiej prowadzącej z pd. w kierunku na Janówkę lub Kaczynos.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 113	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA LIPOWA		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Królewo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 100
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/214/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Aleja lipowa o długości około 200 metrów, na wysokości koryta starego Nogatu. Drzewa w wieku ok. 100 – 150 lat.
Centralna część układu osadniczego, przy drodze wiejskiej, obok Starego Nogatu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 114	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa SZPALER WIERZB		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	KRÓLEWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej			4. Adres Królewo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 123
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Szpaler wierzb, drzewa w wieku ok. 150 – 200 lat. Typowa dla krajobrazu
Żuław zieleń pompowa.
Centralna część układu osadniczego, nad korytem Starego Nogatu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i
niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
115**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRZYŻANOWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI "CHEŁMIŃSKIEGO MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO" – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1880 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo 2

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 6/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa o dużej kubaturze, wzniesiona na planie litery L. Od wschodu bryła dwukondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym pokrytym papą. Od zachodu bryła 1,5kondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Na elewacji wschodniej drewniana przeszklona weranda z daszkiem pulpitowym. Na elewacji zachodniej murowana i tynkowana współczesna przybudówka. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane tynkiem rapowym z bogatym detalem architektonicznym wykonanym w tynku oraz z cegły i kamienia sztucznego. W kompozycji elewacji wyróżnić można cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych z bogatymi detalami architektonicznymi w postaci opasek przy otworach okiennych i drzwiowych, gzymsy nadokienne, fryzy kordonowe, gzymsy podokapowe, gzymsy kordonowe, narożne bonie. Zachowane drzwi wejściowe od południa 2.skrzydłowe, płycinowo-ramowe z dekoracją kaboszonową. Wśród elementów nowych wyróżnić można od zachodu murowaną i tynkowaną dobudówkę, betonowe opaski na zakończeniu cokołu, ocieplenie i tynki akrylowe w części zachodniej budynku, pokrycie połaci dachowych – papa od zachodu, eternit od wchodu. Zmodernizowano całą część zachodnią budynku – okna, stropy, podłogi i posadzki, wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu budynku, w sposób szczególny prac tynkarskich zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej stolarki drzwiowej, okiennej i werandy oraz usunięcie eternitu i przywrócenie historycznego pokrycia dachu. W sposób szczególny niezbędne jest przeprowadzenie prac mających na celu wzmocnienie konstrukcji najwyższego komina. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
116**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

WOZOWNIA, OB. BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1880 r.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo 2

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 6/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5-kondygnacyjna przykryta dachem naczółkowym. Na elewacji frontowej wystawka w dachu z osobnym daszkiem dwuspadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, watek krzyżykowy, zaprawa wapienno-piaskowa. Dach pokryty holenderką. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych z detalami architektonicznymi z cegły w postaci łęków okiennych, gzymsów nadokiennych, fryzów kostkowych kordonowych oraz gzymsów parapetowych. Okna metalowe wielopolowe. W partii wystawki metalowe drzwiczki. Deskowe wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
W pierwszej kolejności zalecane przeprowadzenie prac ratujących więźbę dachową oraz dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
117**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRZYŻANOWO

1. Nazwa

SZKOŁA PARAFIALNA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo 3, 3/4, 3/3

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 9/7, 9/17, 9/18, 9/8**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej budynek podwyższony o drugą kondygnację z osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy, zaprawa cementowo-piaskowa. Część elewacji od wschodu i zachodu wtórnie otynkowana. Wejściowe drzwi od frontu 2.skrzydłowe, płycinowo-ramowe, z zasklepionym nadświetlem przez płytę pilśniową powyżej. W elewacji frontowej widoczna dobudówka. Wymieniona stolarka okienna i częściowo stolarka drzwiowa. Częściowo zachowany fryz ząbkowy, powyżej wejścia głównego wnęk w kształcie krzyża.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
118**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRZYŻANOWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI "CHEŁMIŃSKIEGO MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO" – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Krzyżanowo 4

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 6/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa korpus główny, parterowy z użytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką od północy parterowa przybudówka z dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci pokryty papą. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, czerwonej, wątek główkowy, zaprawa wapienno-piaskowa. W kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany częściowo rytm otworów okiennych i drzwiowych, detale architektoniczne z czerwonej i żółtej cegły (), gzymsy parapetowe, gzymsy kordonowe opaskowe obiegające wszystkie elewacji, fryzy kordonowe kostkowe. Dach pokryty holenderką. Ciesielskie stężenie więźby dachowej w szczytach od południa i północy składające się z elementów giętych. Od południa, północy i wschodu murowane i otynkowane ganki. Częściowo wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł i dachówki oraz impregnacja elementów drewnianych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
119**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRZYŻANOWO

1. Nazwa

**WIELORAK, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
WIELORODZINNY**

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo 6

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 11/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa wydłużona bryła przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Otynkowana facjata we wschodniej połaci dachowej. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Ceglany gzyms podokapowy. W elewacji frontowej (od zachodu) piętrowe dobudówki. Częściowo na elewacjach tynki bielone wapnem. Murowane i tynkowane ganki od północy i od południa. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki obiektu w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 120	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KRZYŻANOWO
1. Nazwa BUDYNEK PARAFIALNY - KANCELARIA		2. Czas powstania ok. 1900 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Krzyżanowo 13A-1 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 306/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem , przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z kamieni polnych ciosanych. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wątek krzyżykowy, zaprawa cementowo-wapienna. W elewacji wyróżnić można następujące elementy kompozycji: wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detale architektoniczne z cegły – gzymsy parapetowe, okienne, gzyms podokapowy oraz fryz kostkowy pod gzymsem podokapowym. Dach pokryty dachówką. W elewacji wzdłużnej frontowej murowany z cegły ganek z osobnym daszkiem dwuspadowym pokrytym dachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
121**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KOŚCIÓŁ RZYMSKO-KATOLICKI P. W. ŚW. BARBARY

2. Czas powstania

1330 r./ 1735 r. / XIX w.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Krzyżanowo

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 306/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wpis do rejestru zabytków pod nr 72 decyzją z
dnia 30.05.1957 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: składa się z prezbiterium i zakrystii (od wschodu) oraz Sali przykrytej płaskim stropem (od zachodu). Obie części budynku przykrywa dach dwuspadowy o pokryciu ceramicznym. Nad salą dłuższe połączenie dachowe. Prezbiterium i zakrystia budowane wcześniej, murowane z ręcznie formowanej cegły. Zgodnie z kartą GEZ z 2008 r. sala główna posiadała pierwotnie konstrukcję słupowo-ryglową, która została wtórnie obmurowana ceglami. Pokrycie dachu ceramiczne - holenderka, bryła w narożnikach oszkarpowana.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
122**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DZWONNICA Z 3 DZWONAMI

2. Czas powstania

XIX w./ lata 60-te XX w.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Krzyżanowo

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 306/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wpis do rejestru zabytków pod nr 72 decyzją z
dnia 30.05.1957 r.



8. Historia, opis i wartość

Ażurowa konstrukcja słupowo-belkowa z krzyżami św. Andrzeja przykryta dwuspadowym dachem o małym nachyleniu połaci. Trzy odlewane dzwony zawieszone na masywnej belce. Dach pokryty dachówką.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 123	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KRZYŻANOWO
1. Nazwa OGRODZENIE DZIAŁKI KOŚCIELNEJ Z BRAMĄ		2. Czas powstania XV w./ XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Krzyżanowo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 306/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wpis do rejestru zabytków pod nr 72 decyzją z dnia 30.05.1957 r.

8. Historia, opis i wartość

Mur kościelny wzniesiony w końcu XV wieku z cegły ręcznie formowanej, w wątku gotyckim, w zwieńczeniu ułożone gąsiory. Brama główna (od zachodu) i boczna furtka (od południa) z XIX w. murowane z cegły maszynowej. Mur obiega dookoła działkę kościelną.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
124**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

CMENTARZ PRZYKOŚCIELNY RZYMSKO-KATOLICKI

2. Czas powstania

2 połowa XIV w./ XIX w.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 306/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wpis do rejestru zabytków pod nr 72 decyzją z
dnia 30.05.1957 r.



8. Historia, opis i wartość

Na cmentarzu zachowane cztery żeliwne neogotyckie krzyże z lat 1825-1889 oraz wolnostojący nagrobek ze sztucznego kamienia w formie krzyża z 1918 r. Ponadto, dwie klasycystyczne stele z końca XVIII wieku i słupek z piaskowca, bogato profilowany, z roku 1740. Na terenie przykościelnego cmentarza występuje kompozycja zieleni wysokiej – jesiony, tuje i świerki jako nasadzenia graniczne oraz akcentujące poszczególne pochówki. Drzewa w wieku ok. 50-200 lat.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie historycznego układu cmentarza, zachowanie starodrzewia i nagrobków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
125**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

ORGANISTÓWKA

2. Czas powstania

ok. 1890 r./lata 60-te XX w./ po 2013 r.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Krzyżanowo 13A-2

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 306/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej, na osi głównej zlokalizowana z wystawką, trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka z kamienia polnego łamanego. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy, zaprawa wapienno-piaskowa. W kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detale architektoniczne z cegły: gzymsy parapetowe, gzyms podokapowy, sygnaturka wieńcząca wystawkę, fryz kostkowy pod gzymsem podokapowym. Dach pokryty blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Na połaci dachu zamontowane panele fotowoltaiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
126**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

KRZYŻANOWO

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Krzyżanowo 13

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 9/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Dach pokryty eternitem. Na elewacjach tynki, murowany i otynkowany ganek w elewacji szczytowej od wschodu. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachowe. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
127**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

lata 30-te XX w.

KRZYŻANOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Krzyżanowo 26

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 10/93**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa – od południa część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym, od północy gospodarcza przybudówka z pulpitowym daszkiem. W elewacji zachodniej wzdłużnej drewniany przeszklony ganek z daszkiem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Podmurówka z cegły, później otynkowana, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane. Dach pokryty blachodachówką, elewacje ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznego ganku. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 128	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania XIX w.	KRZYŻANOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Krzyżanowo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 11/11
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dawniej przydomowy, należący do chełmińskiego „majątku ziemskiego”, jednego z największych na terenie Żuław (gbur – Wüst); obecnie publiczny. Na kompozycję składają się: jesiony graniczne od północy; fragment muru ze słupkami bramy na granicy północnej; lipa o wymiarach drzewa pomnikowego za murem granicznym; staw w narożniku północno – zachodnim parku; strzyżona aleja grabowa przy południowym brzegu stawu, dalej skręcająca w kierunku na południe; masyw drzew, z zarysami dawnych alei i szpalerów w centralnej części parku – w miejscu gdzie dawniej stał „dwór”; klony, jesiony, lipy i dęby w wieku 100 – 150 lat. Teren przystosowany do nowej funkcji (publicznej) – plac zabaw. Południowa część układu osadniczego, po wschodniej stronie drogi prowadzącej ze Starego Pola do Dzierzgonia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 129	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość KRZYŻANOWO
1. Nazwa PARK WIEJSKI, OB. NIEUŻYTEK		2. Czas powstania XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Krzyżanowo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 6/89
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dawniej zieleń związana z dwoma pozostałymi chełmińskimi „majątkami ziemskimi” we wsi Krzyżanowo.; obecnie nieużytek, teren i zieleń pozbawione opieki, zaniedbane. W kompozycji można wyróżnić: nasadzenia graniczne z lip i jesionów – od zachodu i południa; w centrum teren nieuporządkowany, zarośnięty samosiewami; od południa – przy siedlisku domu nr 4 – grupa dębów i jesionów, w tym jedno drzewo – dąb – o charakterze pomnika przyrody.

Południowa część układu osadniczego, po zachodniej stronie drogi prowadzącej ze Starego Pola do Dzierzgonia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Wejście na teren większość parku niemożliwe ze względu na liczne samosiewy, które należy usunąć. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 130	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	PARWARK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej   			4. Adres Parwark 1/1A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 7/8, 7/9 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Dach pokryty holenderką. Ściany ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 131	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość PARWARK
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Parwark 2/2a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 7/5, 7/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony			

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Ceglany gzyms podokapowy, ceglane gzymsy parapetowe. Dach pokryty holenderką. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, odmalowanie elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 132	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DAWNA SIEDZIBA WŁAŚCICIELI MAJĄTKU PARWARK, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1880 r.	PARWARK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej 			4. Adres Parwark 3 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 7/14
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji głównej (od zachodu) na osi głównej 2.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Przy elewacji szczytowej południowej murowany z cegły taras, zniszczony bez balustrady. Przed wystawką podest schodów zewnętrznych ze sztucznego kamienia. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych z detalami architektonicznymi z czerwonej cegły – narożne bonie, fryzy kordonowe, fryzy wzdłuż krawędzi szczytów, opaski przy otworach okiennych i drzwiowych, gzyms kordonowy oraz gzyms podokapowy. Częściowo ocieplone i otynkowane elewacje. W elewacji szczytowej od północy murowany i tynkowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 133	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania 2 połowa XIX w.	PARWARK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Parwark przy budynku nr 3 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 7/13, 7/14 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Obecnie częściowo przestrzeń publiczna (plac zabaw), dawniej park przy rezydencji właścicieli majątku. W kompozycji zachowany lipowy szpaler (4 drzewa) przy drodze wiodącej do domu, trzy jesiony graniczne od południa oraz samotnicza sosna przy domu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Pozostałości parku. Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.
Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 134	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa RZĄDCÓWKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w	PARWARK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej			4. Adres Parwark 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 2/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Elewacje ocieplone i otynkowane. W elewacji szczytowej od południa zlokalizowany drewniany taras. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W elewacji frontowej wzdłużnej murowany i otynkowany ganek.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 135	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania XVII/XVIII w.	PARWARK
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Parwark 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 2/4
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park na placu wiejskim położonym przy skrzyżowaniu dróg: prowadzącej z Krzyżanowa do Klecia (wschód-zachód) oraz drogi wiejskiej wewnętrznej, biegnącej w kierunku południowym. Dawniej być może związany z rządcówką w majątku (dom nr 9). W kompozycji zachowany starodrzew dębowy: jeden z dębów ma 460 lat, drugi – 350, pozostałe (4 sztuki) są w wieku od 200 do 250 lat (prowadzone były badania dendrologiczne). Ponadto, lipy, jesiony, klony skomponowane w szpalery.

Część drzew została zniszczona w wyniku nawałnicy, która przeszła w lipcu 2022 r. uszkadzając przy tym budynki gospodarcze na posesji nr 9. Północna część układu osadniczego, po pd. stronie drogi z Krzyżanowa do Klecia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 136	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I URZĘDOWY, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania 1924 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej  			4. Adres Stare Pole ul. Bema 1/1A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 677/1, 678
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta wysokim dachem dwuspadowym. Od frontu na osi głównej szeroka, 4.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Dach pokryty holenderką. We wschodniej połaci dachowej lukarna z daszkiem pulpitowym. Murowany i otynkowany ganek z pulpitowym daszkiem w elewacji północnej. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
137**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**DOM PRACOWNIKÓW CUKROWNI, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

lata 80-te XIX w

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Bema 2c
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 445/8

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Wydłużona piętrowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy, zaprawa wapienno-piaskowa. Stropodach konstrukcji słupowo-belkowej z krokwiami. Stropy belkowe tynkowane na podsufitce. Wysunięte przed lico końcówki belek stropowych, dekoracyjnie zaciosane. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna typu skrzynkowego z dominującym ślemieniem, podwójne, 2.skrzydłowe, skrzydła 2.polowe. Dach pokryty papą. Wypełnienie konstrukcji słupowo-ryglowej poddasza białą cegłą. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 138	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I URZĘDOWY, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania 1924 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej    			4. Adres Stare Pole ul. Bema 3/5 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 679, 680
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta wysokim dachem dwuspadowym. W połaci dachowej wystawka z osobnym daszkiem dwuspadowym. Wystawka zwieńczona trójkątnie z tynkowanym gzymsem. Od strony podwórza 2-osiowa lukarna. Obiekt ocieplony styropianem, tynkowany całościowo. W wystawce zachowany datownik „1924” oraz dwa ćwierćkołowe okienka. Dach pokryty blachodachówką. W południowej części dobudówka, a nad nią balkon. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
139**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY I USŁUGOWY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Dworcowa 2
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 630/5, 630/6

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej wtórnie otynkowane. Dach pokryty papą. Murowany i otynkowany ganek z pulpitowym daszkiem w elewacji szczytowej od północy. Elewacje ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
140**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY I USŁUGOWY

2. Czas powstania

ok. 1910 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Dworcowa 3
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 625/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej elewacji wzdłużnej frontowej 2.kondygnacyjna wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Ceglany gzyms podokapowy - przykryty tynkiem. W szczytach korpusu głównego oraz szczytach ryzalitu murowane z cegły sterczyny zwieńczone stożkowymi daszkami ze sztucznego kamienia. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, detale architektoniczne w postaci gzymsów podokapowych, fryzów opaskowych wzdłuż krawędzi szczytów, sterczyny w szczytach. Dach pokryty holenderką. Elewacje ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
141**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

WILLA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY I USŁUGOWY

2. Czas powstania

lata 20-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Dworcowa 7/9
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz.626, 627

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła od północy przykryta dachem dwuspadowym, od południa 2.kondygnacyjna z trójkątnym szczytem w elewacji frontowej (od zachodu) przykryta dachem dwuspadowym, prostopadłym do kalenicy dachu w części północnej. Na elewacji frontowej drewniany i przeszklony ganek z pulpitem dachowym, w partii szczytu balkon o konstrukcji słupowo-belkowej imitujący formę podcienia. Budynek o konstrukcji zrębowej, partia parteru wtórnie otynkowana, szczyt oraz ściany piętra w południowej części budynku szalowane pionowo deskami. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detale architektoniczne z drewna – opaski okienne, dekoracyjnie zaciosane belki i słupy w ganku oraz balkonie, drewniane gzymsy podokapowe i kordonowe. Przy oknach zachowane drewniane 2.skrzydłowe okiennice. Dach pokryty blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych. Zalecane zachowanie historycznych okiennic.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
142**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

Lata 30-te XX w

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Grunwaldzka 8
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 239/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od zachodu część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym. Od wschodu gospodarcza przybudówka z dachem dwuspadowym pulpitowym. W elewacji wzdłużnej od północy drewniany, wtórnie otynkowany ganek. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane. Elewacje ocieplone i otynkowane. Występująca wcześniej w szczycie od zachodu imitacja konstrukcji ryglowej została przykryta tynkiem. Dach pokryty dachówką cementową. Wymieniona stolarka okienna (na poddaszu okna ze szprosami) i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
143**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY**

2. Czas powstania

Lata 30-te XX w

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Jana Pawła II 1/3
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 703, 704

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji wzdłużnej od strony zachodniej 2.osiowa wystawka z pulpitowym daszkiem (wtórnie dobudowana). Dach pokryty karpiówką, we wschodniej połaci dachowej drewniana facjata – wtórnie otynkowana. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane, zachowany ceglany gzyms podokapowy oraz ceglane gzymsy parapetowe. Na poddaszu zachowane jedno okno typu skrzynkowego, podwójne, trójdzielne z 3.półowymi skrzydłami. Pozostała stolarka okienna i drzwiowa wymieniona.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 144	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej    			4. Adres Stare Pole ul. Jana Pawła II 5 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 706 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji szczytowej północnej murowana i tynkowana weranda z tarasem. W elewacji wzdłużnej frontowej 3.boczny ryzalit z pulpitowym daszkiem. Dach pokryty holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych z detalami architektonicznymi z cegły, tynku i sztucznego kamienia, opaskowy fryz wzdłuż krawędzi szczytów. Częściowo zachowana stolarka okienna (okna skrzynkowe, podwójne, 2.skrzydłowe, skrzydła 2.polowe). Pozostałe okna wymienione (drewniane zespolone), wymieniona stolarka drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane odmalowanie elewacji w historycznych wzorcach, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 145	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej			4. Adres Stare Pole ul. Jana Pawła II 6 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 691
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Od północy część gospodarcza, parterowa przykryta dachem dwuspadowym i pulpitowym. W elewacji wzdłużnej (od wschodu) drewniany ganek, wtórnie otynkowany z dwuspadowym daszkiem. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Elewacje ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna (okna plastikowe oraz drewniane zespolone) i drzwiowa (drzwi MDF oraz drewniane).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
146**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY**

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres


Stare Pole
ul. Jana Pawła II 7
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 707

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. Występują gzymsy podokapowe i gzymsy parapetowe. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna skrzynkowe, podwójne, 2.skrzydłowe, 3.półowe z 2.skrzydłowymi okiennicami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja drewnianych okiennic, stolarki i ich zachowanie. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i okiennic. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 147	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STARE POLE
1. Nazwa BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Jana Pawła II 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 708 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej zostały ocieplone i otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji zachowane zostały opracowane w tynku gzyms podokapowy oraz gzyms oddzielający szczyty w elewacjach bocznych. W elewacji wzdłużnej od wchodu murowany i otynkowany ganek z daszkiem pulpitowym. W ścianach szczytowych zamurowane otwory okienne zostały otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 148	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość STARE POLE
1. Nazwa BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Jana Pawła II 13 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 724 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz detale architektoniczne z cegły w postaci gzymsów podokapowych, gzymsów parapetowych oraz wsporników w dolnych partiach szczytów. W elewacji wzdłużnej od wchodu murowany z cegły ganek. Wymieniona stolarka okienna (okna drewniane zespolone). Wejście główne od strony podwórza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł i dachówki. Przy prowadzeniu prac remontowych należy rozważyć przywrócenie historycznych otworów okiennych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
149**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY**

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Jana Pawła II 16
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 696

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002 r.



8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła: od południa część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką, od północy dawna część gospodarcza z dachami dwuspadowym oraz pulpitowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej od wchodu drewniany przeszklony ganek wtórnie otynkowany z dwuspadowym daszkiem. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane. W wyniku ocieplenia i wtórnego tynkowania ścian usunięto wcześniejszy skromny detal architektoniczny w postaci opasek przy otworach okiennych ze sztucznego kamienia. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 150	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Jana Pawła II 18 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 697 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 r.

8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła: od południa część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką, od północy dawna część gospodarcza, wtórnie zaadaptowana do funkcji mieszkalnych, z dachami dwuspadowym oraz pulpitowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej od wchodu drewniany przeszklony ganek wtórnie otynkowany z dwuspadowym daszkiem. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
151**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY**

2. Czas powstania

lata 20-te XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 2
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 445/2, 445/3, 445/4, 445/5

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1358 decyzją
z dnia 10.11.1994 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła trójstopniowa, od wchodu część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Środkowa część mieszkalna piętrowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Od zachodu część gospodarczo-pomocnicza, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci pokrytym blachą falistą. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane tynkami cementowo-wapiennymi. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można ceglane gzymsy podokapowe, gzymsy parapetowe, opaski ze sztucznego kamienia przy otworach okiennych i drzwiowych. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa, głównie drzwi zewnętrzne z nadświetlami, przeszklone, na zawiasach czopowych, półtępe 1.skrzydłowe. Częściowo zachowana stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
152**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**DOM DYREKTORÓW CUKROWNI, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

lata 90-te XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 2a
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 445/7

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1358 decyzją
z dnia 10.11.1994 r.



8. Historia, opis i wartość

2,5 kondygnacyjna bryła przykryta dachem dwuspadowym. W narożnikach elewacji frontowej od północy 2.osiowe ryzality z trójkątnymi szczytami opracowanymi w formie krenelażu z sygnaturą na osi głównej. W elewacji wzdłużnej południowej drewniany przeszklony ganek, podobny ganek w elewacji szczytowej od wchodu. Ściany wykonane z cegły ceramicznej ciemnoczerwonej. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, bogate detale architektoniczne z cegły i kształtek – gzymsy kostkowe podokapowe, gzymsy opaskowe kordonowe, wyodrębniony cokół, nad otworami okiennymi oraz gzymsy nadokienne. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna z dominującym ślemieniem, 2.skrzydłowe, podwójne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i ganku. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 153	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM GŁÓWNYCH TECHNOLOGÓW CUKROWNI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 90-te XIX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej   			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 2b 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 445/10 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wpis do rejestru zabytków pod nr 1358 decyzją z dnia 10.11.1994 r.

8. Historia, opis i wartość

2,5 kondygnacyjna bryła przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej elewacji wzdłużnych (od północy i od południa) 3.osiowe ryzality z trójkątnymi szczytami opracowane w formie krenałażu z sygnaturą w zwieńczeniu i sterczynami u podstawy. Podmurówka z cegły. Ściany wykonane z cegły ceramicznej, ciemnoczerwonej. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych oraz bogate detale architektoniczne z cegły i kształtek – gzymsy kostkowe podokapowe, gzymsy opaskowe kordonowe, wyodrębniony cokół, dekoracje otworów okiennych w formie frontonów (od frontu-północy). Częściowo zachowana stolarka drzwiowa – drzwi wejściowe od południa 1.skrzydłowe, przeszklone, z odlewana mosiężną klamką. Częściowo zachowana stolarka okienna: okna z dominującym ślemieniem, 2.skrzydłowe, podwójne. Przy elewacji szczytowej od wschodu murowana i tynkowana przybudówka.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
154**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

ZESPÓŁ CUKROWNI

2. Czas powstania

1880-1940

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej/ul. Generała
Józefa Bema
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 863/2, 863/3, 863/4

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1358 decyzją
z dnia 10.11.1994 r.

8. Historia, opis i wartość

Układ przestrzenny zajmujący powierzchnię ok. 12 ha. Na kompozycję zespołu składają się: układ komunikacyjny (drożny i kolejowy), zespół placów składowych i manewrowych, zespół budynków produkcyjnych oraz pomocniczych i magazynowych, zachowany (w relikcie) układ wodny. Budynki kubaturowe w zespole powstawały w kilku etapach, część rozbudowywana, modernizowana, co podyktowane było koniecznością zwiększania możliwości produkcyjnych zakładu. Wszystkie budynki odznaczają się zbliżonym charakterem architektonicznym i rozwiązaniami materiałowym - budynki wykonane w licowanej cegle, z oszczędnym detałem architektonicznym o typowym przemysłowym charakterze rozwiązania elewacji i otworów. Wieża trzonu głównego zachowała formę neogotycką – szczyty zakończone trójuskokowym krenelażem ze sterczynami. Obecnie budynki zespołu pełnią funkcję administracyjną (budynek dawnej stajni), przemysłowo – usługową. W roku 1980 odbudowano budynek materiałów budowlanych, a budynek magazynu technicznego został znacznie zmodernizowany. W zachodniej części zespołu powstał plac składowy z wagą i wymienione zostały nawierzchnie komunikacyjne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich obiektów z zespołu oraz historyczny układ przestrzenny.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
155**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**ZESPÓŁ ZAKŁADU RYMARSKIEGO, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 3
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 184

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

2.kondygnacyjna bryła przykryta dwuspadowym dachem. Murowana i tynkowana przybudówka z drewnianą werandą w drugiej kondygnacji zlokalizowana przy elewacji szczytowej zachodniej. W połączeniach dachowych w elewacjach wzdłużnych wystawki (od frontu i od podwórza). Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, licowanej, wątek krzyżykowy. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można skromne detale architektoniczne z cegły-gzyms podokapowy, gzyms parapetowy, zaakcentowane w otworach. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł i dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
156**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**ZESPÓŁ ZAKŁADU RYMARSKIEGO, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY I POMOCNICZY**

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 3
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 184

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderka. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy. W elewacji szczytowej od frontu zachowane metalowe wielopolowe okna. Elewacje wzdłużne częściowo otynkowane. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł i dachówki, zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
157**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO”, OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 4
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 851

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła o urozmaiconej budowie. OD zachodu 2.kondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym pokrytym papą. Pd wschodu parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można jednostronny 2.osiowy ryzalit w elewacji frontowej. Od południa wystawka w połaci dachowej, szalowana deskami. W elewacji szczytowej zachodniej 3.osiowy ryzalit z osobnym daszkiem dwuspadowym. Zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych. Bogate detale architektoniczne wykonane z cegły lub wyrobione w tynku – gzymsy nadokienne, opaski przy otworach okiennych i drzwiowych, opaskowe gzymsy kordonowe, fronton z półkolistą niszą w elewacji frontowej – dawniej znajdowała się tutaj rzeźba. W szczytach części zachodniej budynku dekoracja laubzekinowa. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa, w tym drzwi wejściowe od północy z półkolistym nadświetlem, z dominującą listwą nadproża, 2.skrzydłowe, płycinowo-ramowe z ornamentem okuciowym. W elewacji szczytowej wschodniej znajduje się podest zewnętrzny ze schodów wykonany ze sztucznego kamienia. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 - dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu budynku zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

Ze względu na liczny detal architektoniczny, nie występujący w takiej ilości i rozwiązaniach w innych budynkach mieszkalnych proponuje się, aby rozważyć wpisanie obiektu do rejestru zabytków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
158**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I APTEKA, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 8
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 635

5. Przynależność administracyjna


województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwukondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym. Przy elewacji wzdłużnej południowej znajduje się rozległy murowany taras. Ceglana podmurówka. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, tynkowane. W drugiej kondygnacji zachowane tynki. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów, opaski przy otworach okiennych na piętrze, ceglany gzyms podokapowy, szczyty zwieńczone sterczynami. W partii parteru elewacja ocieplona i otynkowana. Dach pokryty blachą falistą. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie blachy, ujednolicenie kolorystyki zgodnie z historycznymi wzorcami oraz zaprzestanie prac mających na celu zakrycie historycznej elewacji. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 159	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ZESPÓŁ PIEKARNI, OB. ZESPÓŁ TRZECH BUDYNKÓW		2. Czas powstania ok. 1920 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej  			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej – bez numeru 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 641/2, 640/2
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Zespół złożony z trzech budynków: 1-mieszkalno-usługowego, 2-budynku wytwórczego (zakład piekarski) i 3 – budynku pomocniczego. Budynek 1 i 2 są ze sobą zespolone, a budynek 3 jest wolnostojący.

Budynek 1 – murowany z cegły, wtórnie otynkowany, parterowy z użytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można opaski wzdłuż krawędzi szczytów.

Budynek 2 – Zespolony z budynkiem nr 1, dolegający do niego od południa, ściany murowane z cegły, część elewacji wtórnie otynkowana, budynek 1,5kondygnacyjny przykryty dachem pulpitowym pokrytym papą, na styku z budynkiem ulokowany komin.

Budynek 3 – Wolnostojący, 1,5kondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką, ściany murowane z cegły, Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można: ceglany gzyms podokapowy, opaski przy otworach, opaskowy gzyms kordonowy, częściowo zachowana stolarka okienna (okna typu ościeżnicowego, 2.skrzydłowe – w szczytach)

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie zespołu obiektów oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz ich ocalenia. Zespół obiektów opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do ich nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
160**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I USŁUGOWY, WILLA DR
HAHN, Z GABINETEM ORAZ PRYWATNĄ APTEKĄ, OB.
BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Dworcowa 1
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 621/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002



8. Historia, opis i wartość

Bryła urozmaicone, częściowo wielostopniowa. Plan budynku zbliżony do litery L. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej otynkowane współczesnymi tynkami. W elewacji frontowej wyróżnić można środkowy 3.osiowy ryzalit z trójkątnym szczytem (tympanon) i loggią wspartą na dwóch kolumnach z półkolistymi arkadami. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W tylnej elewacji budynku murowany ganek z jednospadowym daszkiem pulpitowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecany remont schodów. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
161**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 17
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 338

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryłą parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji szczytowej od wschodu drewniany przeszklony ganek na podmurówce z daszkiem dwuspadowym pokrytym eternitem. Na elewacji zachodniej ganek z daszkiem pulpitowym. Podmurówka z kamieni polnych ciosanych, później otynkowana. Budynek o konstrukcji zrębowej, 9 belek w licu oraz ścianki kolankowe. Brak widocznych węglów, pionowe deski w narożach budynku. Szczyty i partie ścianki kolankowej szalowane deskami pionowo i poziomo. Dach pokryty holenderką, laubzekinowe dekoracje w szczytach. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, Otwory okienne obramowane deskami. W szczytach dekoracje ciesielskie, belka oddzielająca ściany od ścianek stolcowych, 2.skrzydłowe okiennice. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna typu ościeżnicowego, na zawiasach kątowych, 2.skrzydłowe. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa. Częściowo nowe szalowanie w partiach ścianki kolankowej. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecana impregnacja drewna oraz oczyszczenie dachówki, zachowanie okiennic i detali architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
162**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa


**KOŚCIÓŁ EWANGELICKI, OB. KOŚCIÓŁ RZYMSKO-
KATOLICKI, FILIALNY, P. W. MATKI BOŻEJ
KRÓLOWEJ POLSKI**

2. Czas powstania

1879 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 18
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 620

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie


powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1393 decyzją
z dnia 30.06.1993 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła prostopadłościenna przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji wzdłużnej północnej murowany z cegły ganek z dwuspadowym daszkiem. Przy elewacji szczytowej wschodniej sześcioboczna absyda z osobnym dachem wielospadowym. Dach pokryty holenderką. Ściany i podmurówka murowane z cegły ceramicznej palonej, watek krzyżykowy, zaprawa wapienno-piaskowa i cementowo-wapienna. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można rytmiczny podział lizenami i narożnymi boniami na zagłębione płyciny zwieńczone kostkowym fryzem, zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych przepływających płyciny z detalami architektonicznymi z cegły w postaci fryzu podokapowego arkadowego, fryzu kostkowego wzdłuż krawędzi szczytów, gzymsów parapetowych, półkolistych łęków okiennych i w otworach drzwiowych oraz narożnych boni przechodzących powyżej połaci dachowych w sterczyny i sygnatura wieńcząca szczyt zachodni. Na sygnaturze zachodniej iglica kryta blachą. Zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
163**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa



**CMENTARZ RZYMSKO-KATOLICKI, DAWNIEJ
EWANGELICKI**

2. Czas powstania

1843 r. / 1904 – 1913 r. / po 1945 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 18
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 620

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie


powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1393 decyzją
z dnia 30.06.1993 r.



8. Historia, opis i wartość

W kompozycji wyróżnia się:

- prostokątna, dwukwaterowa działka położona między ulicą Marynarki Wojennej a torami kolejowymi;
- aleja dzieląca działkę kościelną na dwie części, biegnąca od kościoła w kierunku południowym; obsadzona lipami i jesionami, drzewa w wieku 100 – 150 lat
- pojedyncze nasadzenia akcentujące dawne pochówki: głównie tuje oraz jesiony
- grobowiec rodziny Wenderlich z roku 1912, kubaturowy, neoklasycystyczny, w formie świątyni greckiej
- dzwonnica o konstrukcji drewnianej na ceglanym fundamencie z ok. 1850 r.
- kilka nagrobków na południe od grobowca Wenderlichów, w tym grób rodziny Bartel ze Złotowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Obowiązuje zachowanie historycznego układu cmentarza, zachowanie starodrzewu i nagrobków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
164**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DZWONNICA

2. Czas powstania

ok. 1850 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 18
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 620

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1393 decyzją
z dnia 30.06.1993 r.



8. Historia, opis i wartość

Dzwonnica o drewnianej konstrukcji słupowo-belkowej wspartej na ceglanym fundamencie i cokole. Obiekt stężony krzyżami św. Andrzeja, szalowany pionowo deskami, zwieńczony dwuspadowym dachem o niskim nachyleniu połaci. Pod dachem na masywnej belce zawieszone trzy spiżowe dzwony. Dach pokryty papą.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
165**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICA – MAUZOLEUM RODZINY WUNDERLICH

2. Czas powstania

1912 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres


Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 18
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 620

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1393 decyzją
z dnia 30.06.1993 r.

8. Historia, opis i wartość

Grobowiec rodziny Wunderlich z roku 1912 o dużej kubaturze wzniesiony w stylu neoklasycystycznym w formie świątyni greckiej. W elewacji frontowej wyróżnić można środkowy ryzalit z trójkątnym szczytem (tympanon) i portykiem wspartym na czterech kolumnach. Zachowane zabytkowe drzwi frontowe płycinowo-ramowe, dwuskrzydłowe z odlewaną mosiężną klamką oraz z ornamentem okuciowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
166**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa


OGRODZENIE DZIAŁKI KOŚCIELNEJ

2. Czas powstania

1904 – 1913 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 18
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 620

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

r.



8. Historia, opis i wartość

Ogrodzenie na fundamencie z kamienia sztucznego. Kute metalowe pręty stężone walcowanym płaskownikiem, pręty zwieńczone liliami burbońskimi. Brama 2.skrzydłowa i 1.skrzydłowa furtka ze wspomnianych identycznych prętów.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 167	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PASTORÓWKA, OB. PRZEDSZKOLE		2. Czas powstania lata 80-te XIX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej  			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 22 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 617
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem o dużej kubaturze, przykryta wysokim dwuspadowym dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej licowanej, wążek krzyżkowy, zaprawa wapienno-piaskowa i cementowo-wapienna. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, blendy oraz detal architektoniczny z cegły w postaci gzymsów podokapowych z fryzem kostkowym, łęków w otworach, gzymsów parapetowych, fryzów kordonowych w ścianach szczytowych wydzielających szczyty. Od strony południowej zlokalizowana dobudówka. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 168	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 23 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 359 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane i ocieplone. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 169	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 25/27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 360, 361 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – otynkowane i ocieplone. Wcześniejsze skromne detale architektoniczne w postaci gzymsów parapetowych oraz częściowo opasek okiennych ze sztucznego kamienia zostały zakryte w wyniku modernizacji, ocieplenia i otynkowania ścian budynku. Wymieniona stolarka okienna (okna plastikowe oraz drewniane zespolone) i drzwiowa (drzwi drewniane i z MDF).

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, przeprowadzenie prac naprawczych przy kominie. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
170**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

koniec XIX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 26
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 614/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Na osi elewacji frontowej północnej podest zewnętrznych schodów ze sztucznego kamienia. Podmurówka z kamienia polnego, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W wyniku modernizacji budynku usunięto wcześniejsze 2.skrzydłowe i 1.skrzydłowe okiennice. Drzwi wejściowe wymienione zgodnie ze wzorcem historycznym na 2.skrzydłowe, zachowane nadświetle.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
171**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 29/31
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 362, 363

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, w części zachodniej zachowane w pierwotnym opracowaniu, w części wschodniej współcześnie otynkowane tynkiem akrylowym. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można: ceglany gzyms podokapowy w części zachodniej, gzymsy parapetowe. W narożniku północno-wschodnim murowany i tynkowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
172**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF), OB.
BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY**

2. Czas powstania

koniec XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 32/34
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 570/2, 571

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła: od zachodu część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Od wschodu dawna część gospodarcza (obecnie także mieszkalna) parterowa, z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, tynkowane. Szczyt wschodni dawnej części gospodarczej szalowany pionowo deskami. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachowe. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 173	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 33/35 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 364, 365 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach w części wschodniej pokryty holenderką, w części zachodniej holenderką współczesną. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, współcześnie otynkowane tynkiem akrylowym. Wcześniejsze detale architektoniczne z cegły w postaci gzymsów podokapowych, gzymsów parapetowych oraz łęków okiennych zostały zakryte w wyniku modernizacji i otynkowania ścian budynku. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 174	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK URZĘDNIKÓW POWIATU MALBORSKIEGO, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Marynarki Wojennej 42 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 588/1 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Na osi głównej elewacji frontowej (od północy) 2.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem i tympanonem. W wyniku przebudowy budynku usunięto z elewacji frontowej wcześniejszy ganek z tarasem z podestem ze schodów zewnętrznych. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów, wyodrębniony cokół, tympanon w elewacji frontowej, opaski przy otworach ze sztucznego kamienia, gzymsy podokapowe. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
175**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

DOM WETERYNARZA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

lata 20-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Marynarki Wojennej 44
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 589/1

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5-kondygnacyjna przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci, przy elewacji szczytowej zachodniej drewniana przeszklona weranda z pulpitowym daszkiem. Podmurówka z kamienia polnego i cegły. Budynek konstrukcji zrębowej, bez widocznych węglów, pionowe deski w narożach budynku z dekoracją ciesielską w formie rautów, w części poddasza szalowane pionowo deski z imitacjami słupów i krzyży św. Andrzeja w narożnikach. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów, wyodrębniony cokół, bogaty detal architektoniczny w formie dekoracji ciesielskich – opaski okienne formowane w jaskółcze ogony, 2-skrzydłowe okiennice, fryzy kordonowe w formie ornamentów łożkowych, pionowe deski imitujące pilastry, ciosane wsporniki w narożnikach szczytów, dekoracyjnie zaciosane belki stropowe wysunięte przed lico elewacji wzdłużnych. Dach pokryty papą. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegły, impregnacja elementów drewnianych i ich odmalowanie w historycznych rozwiązaniach. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
176**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

STARE POLE

1. Nazwa

**BUDYNEK W ZASOBIE MIESZKANIOWYM CUKROWNI,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Mickiewicza 2
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 683

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty karpiówką. Budynek o konstrukcji sumikowo-łatkowej posadowiony na wylewce betonowej. Elewacje szalowane pionowo deskami w szczytach elewacji bocznych. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 177	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY – W ZASOBIE KOLEJOWYM		2. Czas powstania ok. 1910 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej  			4. Adres Stare Pole ul. Sienkiewicza 1 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 671/3
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym. Na osi głównej elewacji frontowej (od zachodu) głęboki ryzalit (1. i 2.osiowy) z osobnym daszkiem dwuspadowym. We wschodniej połaci dachowej drewniana facjata. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół , zachowany rytm otworów zwieńczonych odcinkowo, ceglany fryzy kordonowe, gzymsy parapetowe. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach oraz zaprzestanie działań mających na celu zakrycie historycznej elewacji. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 178	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY – W ZASOBIE KOLEJOWYM		2. Czas powstania ok. 1910 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Sienkiewicza 1a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 671/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna z użytkowym poddaszem, przykryta dachem naczółkowym. W narożniku wschodnim elewacji frontowej podest schodów zewnętrznych ze sztucznego kamienia. Dach pokryty karpiówką. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów zwieńczonych odcinkowo, ceglany fryz kordonowy, gzymsy parapetowe. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, przeprowadzenie prac tynkarskich zgodnie ze sztuką. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 179	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY – W ZASOBIE KOLEJOWYM		2. Czas powstania ok. 1910 r.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej 			4. Adres Stare Pole ul. Sienkiewicza 1b 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 671/3 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002 Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna z częściowo użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów zwieńczonych odcinkowo, ceglany fryz kordonowy, gzymsy parapetowe. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Częściowo zmienione kształty otworów okiennych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach oraz zaprzestanie działań mających na celu zakrycie historycznej elewacji.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
180**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY – W ZASOBIE KOLEJOWYM

2. Czas powstania

ok. 1910 r.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Sienkiewicza 1c
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 671/3

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna z częściowo użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów zwieńczonych odcinkowo, ceglany fryz kordonowy, gzymsy parapetowe. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna skrzynkowe, podwójne, 2.skrzydłowe, z dominującym ślemieniem. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Częściowo zmienione kształty otworów okiennych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach oraz zaprzestanie działań mających na celu zakrycie historycznej elewacji.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
181**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK POCZTY WRAZ Z OFICYNĄ
GOSPODARCZĄ I MUROWANYM OGRODZENIEM
OTACZAJĄCYM PODWÓRZE**

2. Czas powstania

koniec XIX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Stare Pole
ul. Sienkiewicza 3
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 670

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1538 decyzją
z dnia 24.05.1994 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dachem czterospadowym. Na skrajnej osi od wchodu dwustronny pseudoryzalit z osobnym dachem dwuspadowym, w którym występują uskokowe szczyty. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, później otynkowane, podmurówka z opaską ze sztucznego kamienia. Elewacje opracowane w tynku oraz w cegle licowanej w stylu neogotyckim. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można cokół zakończony szerokim gzymsem ze sztucznego kamienia, zachowany rytm otworów oraz blend - otwory w parterze zwieńczone ostrołukowo, w drugiej kondygnacji zwieńczone odcinkowo, bogaty detal architektoniczny z licowanej cegły – lizeny, opaski przy otworach, fryzy kordonowe, gzymsy podokapowe z fryzami arkadowymi wspartymi na kroksztynach, ostrołukowe płyciny w szczytach przeprute okulusami. Dach pokryty holenderką, w połaciach dachowych trzy drewniane facjaty. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa – drzwi zewnętrzne (2.skrzydłowe, przeszklone z ostrołukowym nadświetlem). Wymieniona stolarka okienna wzorowana na pierwotnej – okna drewniane 2.skrzydłowe, z dominującymi ślēmieniami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
182**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

STARE POLE

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Stare Pole
ul. Sienkiewicza 4
82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 668

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002
z dnia 07.10.2002



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Przy elewacji wzdłużnej tylnej oraz przy elewacji wzdłużnej frontowej murowane i otynkowane ganki z daszkami pulpitowymi, w których w wyniku modernizacji zmieniono kształt i rozmieszczenie pierwotnych otworów okiennych. Dach pokryty holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Częściowo zachowane gzymsy parapetowe z cegły. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 183	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	STARE POLE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Stare Pole ul. Sienkiewicza 8b/8c 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 654, 656 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr XXVIII/213/2002 z dnia 07.10.2002

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. W elewacji wzdłużnej wschodniej 2.osiowa wystawka z osobnym daszkiem pulpityowym. W elewacjach wzdłużnych od wschodu i zachodu pierwotnie drewniane ganki zostały obmurowane i otynkowane. Na dachu ganku od strony zachodniej zlokalizowano taras z metalową balustradą. Pierwotnie częściowo szalowane deskami partii szczytów zostały otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Na parterze okna częściowo ze szprosami.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
184**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1830 r.

SZLAGNOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Szlagnowo 1

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 20, 84/2**

5. Przynależność administracyjna


województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem przykryty dachem dwuspadowym. Obiekt o konstrukcji zrębowej, częściowo o konstrukcji słupowo-ryglowej. Podmurówka z kamienia. W szczycie od strony zachodniej drewniany, przeszklony ganek z jednospadowym daszkiem pulpityowym. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można opaski z desek w otworach okiennych i drzwiowych, zachowany rytm otworów. Dach pokryty holenderką. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna drewniane, czteropolowe. Zachowane drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, płycinowo-ramowe z nadświetlem.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja drewna, renowacja stolarek i ich zachowanie, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
185**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY - SPICHLERZ

2. Czas powstania

1936 r.

SZLAGNOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Szlagnowo

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 37/2

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5. kondygnacyjna z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Ściany murowane, lico elewacji opracowane w cegle. W północnej połaci dachu niewielka facjata. W kompozycji elewacji zachowany rytm otworów okiennych i drzwiowych, niewielkie detale architektoniczne opracowane w cegle – gzymsy parapetowe i gzymsy kordonowe, a także lizeny. Na elewacji szczytowej datownik w płycinie z datą budowy budynku – 1936 r. Zachowana stolarka okienna – metalowe okna wielopolowe. Stolarka drzwiowa – drzwi drewniane na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane uzupełnienie oszklenia, oczyszczenie dachówki, odmalowanie wrót i drzwi. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 186	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SZLAGNOWO
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1925 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Szlagnowo 13 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 91
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Bryła jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W elewacji frontowej murowany ganek z daszkiem pulpitowym. Ściany murowane z cegły licowanej, w większości otynkowane i ocieplone styropianem. Szczyt elewacji na poziomie poddasza zachowany w pierwotnym opracowaniu z cegły. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 187	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY / DOM DRÓŻNIKA		2. Czas powstania 1 ćwierć XX w.	SZLAGNOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Szlagnowo 15 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 71
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Budynek jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem przykryty dachem dwusadowym o niskim nachyleniu połaci. Dach pokryty częściowo blachą, częściowo papą. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. W elewacji południowej murowany i otynkowany ganek z osobnym dachem dwuspadowym. Budynek obecnie wyłączony z użytku, otwory okienne i drzwiowe zamurowane.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
188**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)**

2. Czas powstania

1850 r.

SZALENIEC

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Szaleniec 1/4

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 23

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa – od południowego - wschodu część mieszkalna, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem, od północnego – zachodu część gospodarcza, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem i blachą. W części mieszkalnej podmurówka z kamieni polnych łamanych, w części gospodarczej z kamieni i cegły. Część mieszkalna o konstrukcji zrębowej w licu 6 belek i oczep, elewacje wtórnie otynkowane – tynki gładkie, wapienne, zachowane tylko fragmenty. Szczyt południowy szalowany pionowo deskami. Część gospodarcza murowana z cegły ceramicznej palonej – ubytki w ścianach uzupełnione pustakami. W kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, szeroki gzyms podokapowy deskowy, płyciny nadokiennie z gzymsami nadokiennymi. Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Częściowo zachowane drewniane dwuskrzydłowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
189**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

1 ćwierć XX w.

SZALENIEC

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Szaleniec 2

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 39**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły, przetarta pozostałościami tynku, ściany z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane i ocieplone styropianem. Współczesne tynki akrylowe w części szczytowej poddasza. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
190**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

1898 r.

SZALENIEC

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Szaleniec 3

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 24/11

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. W elewacji frontowej południowej rozległy przeszklony taras ze sztucznego kamienia i elementów metalowych przykryty dachem pulpitowym. Schody zewnętrzne ze sztucznego kamienia. Podmurówka z cegły ceramicznej palonej, później otynkowana, partia cokołu tynkowana i boniowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowana – tynki gładkie z bogatym detalem architektonicznym. Neoklasycystyczny wystrój elewacji – wyodrębniony cokół, symetryczny rytm otworów. Otwory okienne z bogatą dekoracją – profilowana opaska oraz gzyms nadokienny oparty na płycinie, opaskowy fryz kordonowy. W szczycie zachodnim sygnatura z datą budowy – 1898 r. Częściowo zachowana stolarka okienna (okna drewniane, 2.skrzydłowe, typu półskrzynki, dominujące profilowane ślemię, dekorowana listwa przymykowa, Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, użytkowany częściowo jako budynek gospodarczy, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 191	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SZALENIEC
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania ok. 1910 r.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej 			4. Adres Szaleniec 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 24/13 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła o dużej kubaturze, 1,5-kondygnacyjna, wzniesiona na planie litery L, pokryta dachami dwuspadowymi pokrytymi eternitem. Podmurówka z cegły ceramicznej palonej, później bielona wapnem. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżkowy, zaprawa cementowo-wapienna. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów, gzymsy podokapowe, fryz kordonowy, okienne, gzymsy parapetowe. Zachowana stolarka okienna – metalowe wielopolowe okna. Drzwi i wrota deskowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie cegły, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 192	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BRAMA		2. Czas powstania ok. 1910 r.	SZALENIEC
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej			4. Adres Szaleniec 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 24/13 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Dwa murowane z cegły słupki zwieńczone stożkowymi daszkami ze sztucznego kamienia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnych prac naprawczych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 193	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość SZALENIEC
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania koniec XIX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej 			4. Adres Szaleniec obok budynku nr 3 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 24/13
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Przydomowy. Nasadzenia graniczne z jesionów, w środku luźno komponowane sosny, świerki oraz lipy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Występują samosiewy, park bez opieki. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
194**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

SZALENIEC

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Szaleniec 14

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 38/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

1,5. kondygnacyjna bryła przykryta dachem dwuspadowym, w elewacji wzdłużnej frontowej (od północ) 2.osiowa wystawka z osobnym dachem dwuspadowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka i ściany z cegły ceramicznej palonej, wtórnie tynkowane. Elewacje wtórnie otynkowane. Częściowo zachowane dekoracje laubzekinowe z pazdurami w szczytach. Obecnie budynek jest pustostanem. Brak okien w otworach okiennych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 1 – bardzo zły.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie dekoracji. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
195**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

CMENTARZ MENNONICKI

2. Czas powstania

koniec XVIII w.

SZALENIEC

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Szaleniec

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 35**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wpis do rejestru zabytków pod nr 1245 z dnia
15.08.1988 r.

8. Historia, opis i wartość

Jednokwaterowy, w planie zbliżony do kwadratu. Zachowana kompozycja zieleni wysokiej: nasadzenia graniczne – jesiony; luźne nasadzenia we wnętrzu, towarzyszące nagrobkom: tuje, jesiony, lipy. Zachowanych 26 obramowań grobów (pojedynczych, podwójnych i dziecięcych) oraz 13 stelli z piaskowca. Najstarsza stella z 1806 roku – Hermanna Pannera, z 1811 roku – Anny i Franza Cornelsena, z 1848 roku – Franza Cornelsena, z 1852 roku – Susanny Loop, z 1861 roku – Jacoba Quiringa, z 1863 roku – Johana Quiringa, z 1865 roku – Anny Claasen, z 1866 roku – Barbary Martins, z 1869 roku – Sary Jansen, z 1890 roku – Anny Claassen, z 1895 roku – Izaaka Klaasen. W wyniku prac rewitalizacyjnych powstało nowe ogrodzenie, uczytniono aleję dzielącą cmentarz na dwie części (kwatery), obiekt został oznakowany. Zachodnia część układu osadniczego, po pd. stronie głównej drogi wiejskiej o przebiegu wschód – zachód. Prace rewitalizacyjne w 2014 r., w tym pielęgnacja zieleni

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Obowiązuje zachowanie historycznego układu cmentarza, zachowanie starodrzewia i nagrobków.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 196	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania XIX w.	SZALENIEC
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej  			4. Adres Szaleniec 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 24/4, 24/5
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Siedlisko, na którym wznosił się dom podcieniowy (dawny numer Szaleniec nr 36): na terenie dwa dęby o charakterze pomnikowym, sosna wejmutka oraz aleja dojazdowa od strony głównej drogi wiejskiej (prowadząca z południa na północ) komponowana z lip.
Centralna część układu osadniczego, po pn. stronie głównej drogi wiejskiej o przebiegu wschód – zachód

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Brak możliwości wejścia w teren ze względu na liczne samosiewy. Zalecana opieka nad terenem. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
197**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 1

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 128/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Dach pokryty karpiówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej wtórnie otynkowane. W elewacji tylnej od zachodu murowany i otynkowany ganek z daszkiem pulpitowym. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
198**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 4/6

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 205/5, 206/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym karpiówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. W elewacji tylnej od wschodu murowany i otynkowany ganek z pulpitowym daszkiem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
199**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 8/10

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 203/3, 204/5**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym karpiówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. W elewacji tylnej od wschodu murowane i otynkowane ganki z pulpitowym daszkiem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
200**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 9

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 116/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Parterowa wydłużona bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem, część południowa pierwotnie gospodarcza – obecnie cały budynek pełni funkcję mieszkalną. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek wozówkowy, zaprawa cementowo-wapienna, szczyty szalowane pionowo deskami – obecnie ściany w wyniku modernizacji budynku zostały ocieplone i otynkowane. Końcówki belek stropowych wysunięte przed lico, dekoracyjnie zaciosane – obecnie również w wyniku modernizacji domu nie są widoczne. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie eternitu i przywrócenie historycznego pokrycia dachu.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
201**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 12

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 202**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym karpiówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W elewacji tylnej od wschodu murowany i otynkowany ganek z pulpitowym daszkiem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 202	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY NAUCZYCIELI, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 1934 r.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Ząbrowo 11 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 115/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła 2.kondygnacyjna z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W południowej połaci dachowej 2.osiowa murowana facjata. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ocieplone i otynkowane. W elewacji tylnej (od wschodu) murowany i otynkowany ganek z daszkiem pulpitowym. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
203**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK Z KLASAMI SZKOLNYMI ORAZ KUCHNIĄ,
OB. BUDYNEK MIESZKALNY**

2. Czas powstania

1934 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 11A/11B/11C

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 115/10, 115/11, 115/12**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

**Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.**



8. Historia, opis i wartość

Parterowa wydłużona bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym częściowo holenderką, częściowo blachodachówką. We wschodniej połaci dachowej 5.osiowa drewniana facjata, w części zachodniej dwa wole oka. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. Elewacje opracowane w cegle licowej, w części północnej budynku elewacje ocieplone i otynkowane. Otwory okienne i drzwiowe częściowo zamurowane pustakami, zmieniony kształt i wymiar większości otworów okiennych. Wymieniona stolarka drzwiowa oraz częściowo stolarka okienna

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 - dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnych prac remontowych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
204**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK GOSPODARCZY W DAWNYM ZESPOLE
SZKOŁY LUDOWEJ**

2. Czas powstania

1934 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 11

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 115/6**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa wydłużona bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Budynek o konstrukcji zrębowej, elewacje w części północnej szalowane poziomo deskami, w części południowej wtórnie otynkowane. Ściany szczytowe szalowane poziomo deskami. Drzwi i wrota drewniane na zawiasach pasowych. Zachowana stolarka okienna – metalowe oraz drewniane wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnych prac remontowych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 205	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Ząbrowo 15 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 112/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5kondygnacyjna, wydłużona o dużej kubaturze, przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci. Ściany w partii przyziemia murowane z cegły ceramicznej palonej, tynkowane. Partia poddasza konstrukcji słupowo-belkowej szalowana pionowo deskami. Szalowane pionowo deskami także partie szczytów. Budynek po 1945 r. w całości zaadaptowany do funkcji mieszkalnych. Murowany i otynkowany ganek z pulpitowym daszkiem w elewacji wzdłużnej od południa. Elewacje otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 - dobry.

Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 206	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej			4. Adres Ząbrowo 18/20 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 198/1, 199/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym karpiówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Przy elewacji wzdłużnej od wchodu drewniany taras. W południowej części budynku zdobienia na elewacjach z płytek elewacyjnych. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 207	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I USŁUGOWE – SKLEP KOLONIALNY, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1910 r.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej  			4. Adres Ząbrowo 21 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 38/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa, wydłużona bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. We wschodniej połaci dachowej 1.osiowa masywna drewniana facjata (widoczna na zdjęciach z 2008 r.), później otynkowana. Pierwotnie budynek jej nie posiadał. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej żółtej. Przy otworach okiennych opaski ze sztucznego kamienia. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
208**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 22/24

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 196/1, 197**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej wtórnice otynkowane i ocieplone. Dwa murowane i otynkowane ganki z daszkami pulpitowymi w elewacji wzdłużnej tylnej od wschodu. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W jednym z naroży budynku imitacja boniowania.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
209**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)**

2. Czas powstania

1899 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 26

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 185**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa część mieszkalna, murowana, przykryta dwuspadowym dachem, pokrytym holenderką, od północy część gospodarcza częściowo murowana z cegły (od zachodu), częściowo o konstrukcji drewnianej (od wschodu), częściowo przebudowana pustakami od północy. Nad częścią gospodarczą wysoki dach dwuspadowy pokryty holenderką. Część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem, w elewacji wzdłużnej frontowej 1.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem oraz osobnym dachem dwuspadowym. Pierwotna inskrypcja w szczycie budynku dotycząca daty budowy (1899) została przykryta przez tynk w wyniku modernizacji budynku. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można szeroki gzyms podokapowy, gzyms wydzielający partie szczytu południowego. W elewacji wzdłużnej tylnej od wschodu drewniany ganek. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, w części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Stan domu bardzo dobry, zaś budynku gospodarczego zły. Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu budynku gospodarczego w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 210	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY I CZĘŚCIOWO MIESZKALNY, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 90-te XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Ząbrowo 27 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 41, 42
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5kondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Budynek konstrukcji zrębowej, partie przyziemia wtórnie otynkowane. Partia poddasza (ściany kolankowej) oraz szczytów szalowane pionowo deskami. Na stykach desek listwy. Pod ścianką kolankową fryz z desek z wyciętymi ażurowymi rozetami. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna typu ościeżnicowego, 2.skrzydłowe, skrzydła 2.polowe. Na elewacji tylnej wzdłużnej (od północy) otynkowany ganek z jednospadowym daszkiem pulpitem. Część dachu w zachodniej partii budynku uległa zniszczeniu i zawaleniu.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Stan części budynku dobry, drugiej części bardzo zły. Zalecane oddzielenie obiektów, sprawdzenie nośności konstrukcji dachu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
211**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**DOM WŁAŚCICIELI CHEŁMIŃSKIEGO „MAJĄTKU
ZIEMSKIEGO” – GASTHAUS, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY**

2. Czas powstania

ok. 1890 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 30

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 182/7, 183/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwukondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką. W elewacji frontowej na osi głównej pseudoryzalit z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym, w dolnej części ryzalitu nisza przedsionka pod półkolistą arkadą. Podmurówka z kamienia polnego ciosanego, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, detale architektoniczne z cegły oraz sztucznego kamienia w postaci narożnych boni, opasek przy otworach, gzymsów parapetowych, biforia w drugiej kondygnacji elewacji wzdłużnych, fryzy kordonowe oraz fryzy wzdłuż krawędzi szczytów (arkadowe), gzymsy podokapowe. Częściowo zachowana stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane jak najszybsze zagospodarowanie obiektu oraz przeprowadzenie działań ratowniczych na rzecz jego ocalenia. Obiekt opuszczony, powinien zostać jak najszybciej zaadaptowany. Brak interwencji doprowadzi do jego nieodwracalnej utraty. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
212**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

KAPLICZKA PRZYDOMOWA

2. Czas powstania

koniec XIX wieku

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 30

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 182/7**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Obiekt wykonany ze sztucznego kamienia, cegły i tynku. Zwieńczony figurą Matki Boskiej. Przed 1945 rokiem najbogatszym gospodarzem (bauerem) w okolicach Ząbrowa był Albert Reihs. Należało do niego wielkoobszarowe gospodarstwo przypominające pod względem przestrzennym i ekonomicznym majątek ziemski. Specjalizował się on w uprawie buraków oraz hodowli koni. Wokół „rezydencji” rodziny Reihs powstał mały park wiejski- w nim, w pobliżu głównej ulicy wiejskiej, wzniesiona została kapliczka. Obiekt został gruntownie wyremontowany w roku 1958. W trakcie remontu zainstalowano nową tablicę inskrypcyjną.

Treść inskrypcji: 1858-1958 Matko Niepokalana miej nas w swej opiece. W setną rocznicę objawień w Lurd w hołdzie Matce Bożej mieszkańcy Ząbrowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 213	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej  			4. Adres Ząbrowo 33 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 44
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła jednokondygnacyjna przykryta dachem naczółkowym pokrytym blachodachówką. Na elewacji wzdłużnej północnej murowany i otynkowany ganek z jednospadowym daszkiem. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można opaski z tynku przy otworach okiennych i drzwiowych, detal architektoniczny z płytek – quazi fryz. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Ściany ocieplone i otynkowane. Na połaci dachu zamontowane panele fotowoltaiczne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 214	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania lata 90-te XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej  			4. Adres Ząbrowo 34 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 181
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa część mieszkalna, parterowa z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką, od północy część gospodarcza przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Część mieszkalna murowana z cegły ceramicznej palonej. W wyniku modernizacji budynku pierwotne elewacje opracowane w cegle oraz szczyt południowy szalowany pionowo deskami zostały pokryte tynkiem. Część gospodarcza częściowo murowana z cegły, częściowo o konstrukcji słupowo-belkowej szalowanej pionowo deskami. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna, w części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 -dobry.
Zalecana impregnacja drewna, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
215**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Ząbrowo 35

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 46/4, 45/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie kolorystyki elewacji, zaprzestanie dociepleń zewnętrznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
216**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I PRODUKCYJNY,
MLECZARNIA, SEROWNIA, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY.**

2. Czas powstania

lata 90-te XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 40

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 186/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od wschodu dawna część produkcyjna, 1,5.kondygnacyjna, przykryta dachem dwuspadowym o niskim nachyleniu połaci pokrytym papą. Od zachodu część mieszkalna – parterowa z użytkowym poddaszem, o dużej kubaturze, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej frontowej (od północy) drewniany, przeszklony ganek z dwuspadowym daszkiem oraz z drewnianymi zdobieniami w górnej partii elewacji. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – w części mieszkalnej wtórnie otynkowane, w dawnej części produkcyjnej – od południa i wschodu elewacje opracowane w cegle (liczne przemurowania), od północy otynkowane. W dawnej części produkcyjnej zachowane metalowe wielopolowe okna. Cokół w części mieszkalnej wyłożony płytkami elewacyjnymi. Częściowo wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznego ganku, jego impregnacja, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej oraz ganku. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
217**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Ząbrowo 44

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 174**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. W elewacji wzdłużnej frontowej (od północy) murowany ganek z daszkiem jednospadowym. W elewacji szczytowej od wschodu parterowa dobudówka gospodarcza z dachem jednospadowym. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie eternitu, przywrócenie historycznego pokrycia dachu.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 218	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 90-te XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej  			4. Adres Ząbrowo 45 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 31
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z kamieni polnych, później otynkowana. Budynek o konstrukcji zrębowej – partie przyziemia wtórnie otynkowane, partie ścianki kolankowej oraz szczytów szalowane pionowo deskami. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, obramowania otworów z desek, dekoracyjnie wycięty fryz pod ścianką kolankową, Dekoracyjnie wycięte deski podokapowe, dekoracyjnie zaciosane końcówki krokwi. W większości wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
219**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 51

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 36/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym wtórną holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej. W elewacji tylnej wzdłużnej jednoosiowa wystawka z osobnym daszkiem dwuspadowym. W elewacji szczytowej (wschodniej) murowana dobudówka z daszkiem pulpitowym. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 220	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Ząbrowo 51 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 36/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany i podmurówka murowane z cegły ceramicznej palonej. Obecnie zachowana tylko część budynku.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 221	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej			4. Adres Ząbrowo 52 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 291/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Dwustopniowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. Od wschodu część mieszkalna, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. Wymieniona stolarka okienna. Od zachodu część gospodarcza, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, w części przyziemia otynkowane. Zachowane metalowe wielopolowe okna. W elewacji wzdłużnej północno – zachodniej na wysokości zarówno części mieszkalnej, jak i gospodarczej parterowa dobudówka z osobnym dachem jednospadowym. W szczytach elewacji bocznych części mieszkalnej charakterystyczne sterczyny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane usunięcie eternitu, przywrócenie historycznego pokrycia dachu, zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
222**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

1930 r.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 53

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 24/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym. Widoczna podmurówka, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżowy, zaprawa wapienno-piaskowa. W kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół oraz detale architektoniczne z cegły: gzymsy parapetowe, gzyms podokapowy, datownik w szczycie ryzalitu (E. T. 1930). Dach pokryty holenderką. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 223	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 20-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej 			4. Adres Ząbrowo 54 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 289, 290 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła jednokondygnacyjna z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W elewacji frontowej na osi głównej jednoosiowa wystawka z trójkątnym szczytem i osobnym dachem dwuspadowym. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można zachowany rytm otworów, opaski na otworach okiennych z tynku bielone wapnem (na części elewacji), wyodrębniony cokół. W elewacji tylnej wzdłużnej (od południa) drewniany przeszklony ganek z daszkiem pulpitem. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W zwieńczeniu ścian szczytowych zachowane półokrągłe otwory okienne.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i elewacji. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 224	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość ZĄBROWO
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej 			4. Adres Ząbrowo 54 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 289, 290
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.			

8. Historia, opis i wartość

Budynek o dużej kubaturze 1,5 kondygnacyjny przykryty dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany w części parterowej murowane z cegły ceramicznej palonej, elewacje w wyższej partii budynku szalowane pionowo deskami. Drzwi i wrota drewniane na zawiasach pasowych. Zachowane metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu zgodnie ze wzorcami historycznymi. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
225**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)**

2. Czas powstania

ok. 1910 r.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 57

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 27**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa część mieszkalna, murowana, przykryta dwuspadowym dachem, pokrytym holenderką, od północy część gospodarcza murowana z cegły, elewacje otynkowane. Nad częścią gospodarczą dach dwuspadowy pokryty eternitem. Część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem. W elewacji wzdłużnej tylnej od wschodu drewniany ganek. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, w części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna oraz drewniane drzwi na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki, usunięcie eternitu oraz kontrola roślinności na elewacji. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
226**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 59

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 26/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ocieplone styropianem i otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji wyróżnić można wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 227	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej   			4. Adres Ząbrowo 59 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 26/1 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym o połaciach zbiegających się niesymetrycznie w kalenicy. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, w niewielkiej części otynkowane. Górna partia szczytów szalowana pionowo deskami. Dach pokryty holenderką. Drzwi i wrota drewniane na zawiasach pasowych, okiennice zamknięte łukowo.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana impregnacja drewnianych elementów, oczyszczenie cegieł i dachówki, usunięcie samosiewów. Zalecane zachowanie historycznej stolarki drzwiowej i okiennic. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
228**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 61

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 21/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W elewacji wzdłużnej zachodniej murowany i otynkowany ganek z jednospadowym daszkiem. W większości wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zachowane jedno 4-polowe, drewniane okno w elewacji frontowej.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane usunięcie zawilgoceń w przyziemiu, oczyszczenie dachówki, zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
229**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 61

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 21/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W elewacji szczytowej północnej parterowa murowana i otynkowana dobudówka z dachem jednospadowym. Częściowo zachowane metalowe wielopolowe okna. W szczycie drewniane drzwi z zawiasem paskowym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, uzupełnienie tynkowanych ubytków.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
230**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Ząbrowo 63

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 23**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W elewacji wzdłużnej frontowej murowany i otynkowany ganek z daszkiem jednospadowym. W części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna oraz gzymsy parapetowe. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna. W jednej z elewacji bocznych widoczny tynkowany profilowo gzyms.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane uzupełnienie ubytków dachówki i jej oczyszczenie. Zalecane oczyszczenie elewacji. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
231**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Ząbrowo 65

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 22**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Ściany z cegły ceramicznej palonej, otynkowane i ocieplone styropianem. Wyodrębniony cokół. W elewacji wzdłużnej frontowej murowany ganek z daszkiem jednospadowym. Wymieniona stolarka okienna. Widoczny profilowy gzyms okapowy.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
232**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

ZĄBROWO

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)**

2. Czas powstania

koniec XIX w.

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Ząbrowo 66

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 167/2**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południowego-zachodu część mieszkalna, murowana, przykryta dwuspadowym dachem, pokrytym dachówką, od północnego-wschodu część gospodarcza murowana z cegły, elewacje otynkowane. Nad częścią gospodarczą dach dwuspadowy pokryty blachą falistą. Część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem. W całej elewacji opaski wokół otworów okiennych. W elewacji wzdłużnej frontowej murowany i otynkowany ganek z daszkiem pulpitowym. W elewacji szczytowej części gospodarczej dwie murowane dobudówki z jednospadowymi dachami. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, w części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane ujednolicenie pokrycia dachowego zgodnie z historycznymi wzorcami, zachowanie okienek w części gospodarczej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 233	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej   			4. Adres Ząbrowo 67 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 19/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od południa część mieszkalna, murowana, przykryta dwuspadowym dachem, pokrytym holenderką, od północy część gospodarcza murowana z cegły, otynkowana. Nad częścią gospodarczą dach dwuspadowy pokryty holenderką oraz szczyt szalowany pionowo deskami. Część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem. W elewacji wzdłużnej tylnej od wschodu murowany i otynkowany ganek z osobnym daszkiem dwuspadowym. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, w części gospodarczej częściowo zachowane metalowe wielopolowe okna częściowo przykryte oraz drzwi i wrota drewniane na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja drewnianych elementów, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 234	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej   			4. Adres Ząbrowo 68 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 366
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie ocieplone styropianem i otynkowane. Ozdobne opaski z tynku wokół otworów okiennych. Wyodrębniony cokół. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. Nad wejściem głównym daszek pulpitowy wsparty na łukowych konstrukcjach drewnianych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
235**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Ząbrowo 70

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 165**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej od strony południowej 1.osiowa wystawka z pulpitowym daszkiem. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie ocieplone styropianem i otynkowane. W elewacji wzdłużnej tylnej murowany ganek z jednospadowym daszkiem. Wymieniona stolarka okienna. Drzwi wejściowe od strony podwórza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce, oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 236	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Ząbrowo 72 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 164
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od zachodu część mieszkalna, murowana, częściowo otynkowana, przykryta dwuspadowym dachem, pokrytym holenderką, od wschodu część gospodarcza częściowo murowana z historycznej cegły, częściowo przebudowana pustakami od północy. Nad częścią gospodarczą dach dwuspadowy pokryty eternitem. Część mieszkalna parterowa z użytkowym poddaszem, w elewacji wzdłużnej frontowej 1.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem oraz osobnym dachem dwuspadowym. W wystawce ceglane kształtki, a w szczycie elewacji bocznej od strony budynku gospodarczego niewielka sterczyna. W części mieszkalnej wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, w części gospodarczej zachowane metalowe wielopolowe okna oraz drewniane drzwi i wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, zaprzestanie działań mających na celu zakrycie historycznej, ceglanej elewacji. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 237	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej  			4. Adres Ząbrowo 74 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 162
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, otynkowane. W ścianie szczytowej na poddaszu zmieniony kształt i rozmiar otworu okiennego. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przywrócenie pierwotnego pokrycia dachu, zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 238	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM BURMISTRZA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1880 roku	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej   			4. Adres Ząbrowo 76 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 160
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek pierwotnie w konstrukcji zrębowej, obecnie elewacje otynkowane. Ozdobne opaski z tynku wokół otworów okiennych. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
239**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

lata 30-te XX w.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 92

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 149**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej frontowej 1.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem oraz osobnym dachem dwuspadowym. Ściany otynkowane. W elewacji szczytowej od strony północy drewniany ganek/wiata z dachem dwuspadowym pokrytym gontem. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 240	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania lata 30-te XX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej   			4. Adres Ząbrowo 94 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 148/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. W elewacji wzdłużnej frontowej 1.osiowa wystawka z trójkątnym szczytem oraz osobnym dachem dwuspadowym. Ściany otynkowane. W elewacji wzdłużnej frontowej drewniana wiata z jednospadowym dachem pokrytym blachodachówką. Wymieniona stolarka okienna. Widoczna wyodrębniona podmurówka oraz tynkowany gzyms podokapowy, a w elewacjach bocznych i w wystawce także zaakcentowane trójkątne zwieńczenia.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
241**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

ZĄBROWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Ząbrowo 96

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 371**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia
28.12.2010 r.



8. Historia, opis i wartość

Budynek mieszkalny: Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym współczesną holenderką. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ocieplone i otynkowane. Wymieniona stolarka okienna, drzwi wejściowe od strony podwórza. Na połaci dachowej zamontowane panele fotowoltaiczne,
Budynek gospodarczy: Bryła 1,5 kondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachą. Budynek konstrukcji zrębowej, później otynkowany. Partia poddasza (ściany kolankowej) oraz szczytów szalowane pionowo deskami. Zachowane metalowe wielopolewe okna. Drzwi i wrota drewniane na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej w budynku gospodarczym.
Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 242	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI 1		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony zachodniej			4. Adres Ząbrowo obok budynku nr 30 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 183/3, 183/1
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r.

8. Historia, opis i wartość

Przydomowy, związany z rezydencją rodziny Reihls. W części komponowanej wyróżniają się stare nasadzenia: dwa jesiony, dwa klony i trzy lipy, w centrum występowały kiedyś drzewa owocowe. Park nie jest dostępny publicznie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Park najprawdopodobniej bez stałej opieki. Zalecane przeprowadzenie prac porządkowych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 243	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI 2		2. Czas powstania XVIII/XIX w.	ZĄBROWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej    			4. Adres Ząbrowo obok budynku nr 54 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 289 5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole 6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Przydomowy. Wyróżnia się ponad 300 - letni dąb, ponadto luźne nasadzenia
jesionów, klonów i lip (na północ od domu). Park nie jest dostępny publicznie.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – średni.
W parku znajdują się liczne przedmioty użytku codziennego i rolniczego
wymagające uporządkowania. Brak szpalerów, alei. Zalecane odtworzenie
historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego
konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i
niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 244	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM ZWIĄZANY Z PRZEPRAWĄ PROMOWĄ, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZĄBROWO (LETNIKI)
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północnej   			4. Adres Ząbrowo (Letniki) 39 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 7/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Uchwała Nr III/11/2010 z dnia 28.12.2010 r. Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Budynek parterowy z użytkowym poddaszem przykryty dachem dwuspadowym pokrytym blachodachówką. Ściany otynkowane. Górne partie szczytów szalowane pionowo deskami. W elewacji szczytowej wschodniej drewniany ganek z daszkiem jednospadowym. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja elementów drewnianych, ujednolicenie kolorystyki elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 245	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK POSTERUNKU CELNEGO, OB. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania 3 ćwierć XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej 			4. Adres Złotowo 2a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 106
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa wydłużona bryła przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Szczyty szalowane pionowo deskami. Podmurówka i ściany z cegły ceramicznej palonej, wążek krzyżykowy, zaprawa wapienno-piaskowa, na murłacie oparte deski stropowe z końcówkami wysuniętymi przed lico elewacji. Częściowo zachowana stolarka okienna – okno typu ościeżnicowego, 2.skrzydłowe, skrzydła 4.półowe. Pozostałe okna wymienione.

Podczas inwentaryzacji terenowej właściciel nie udzielił zgody na wykonanie zdjęcia z terenu podwórza.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane wzmocnienie konstrukcji dachu, uzupełnienie ubytków dachówki, jej oczyszczenie oraz impregnacja stolarki okiennej i elementów drewnianych. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
246**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY –
ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)**

2. Czas powstania

ok. 1870 r

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Złotowo 3/3A/3B

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 162/8, 162/10**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa: od północy część gospodarcza, murowana z cegły, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Od południa część mieszkalna o konstrukcji zrębowej, parterowa z użytkowym poddaszem, przykryta dachem dwuspadowym. W elewacji frontowej zachodniej drewniany przeszklony ganek z osobnym daszkiem dwuspadowym. W części mieszkalnej podmurówka z cegły, częściowo otynkowana, na niej konstrukcja zrębowa: 7 belek w licu i oczep, brak widocznych węglów, pionowe deski w narożach budynku imitujące pilastry. Szczyty i partia ścianki kolankowej szalowana pionowo deskami. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, dekoracje laubzekinowe w szczytach, obramowania otworów z desek, dekoracyjnie wycięta listwa oddzielająca partie ścianki kolankowej, pseudopilastry w narożach budynku, ażurowe kroksztyny wspierające konstrukcję dachu. Zachowana stolarka okienna: okna typu ościeżnicowego, podwójne, 2.skrzydłowe, skrzydła 1.półowe i 2.półowe, częściowo zachowane 2.skrzydłowe drewniane okiennice na zawiasach tarczowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.

Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej, drzwiowej i ganku. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 247	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Złotowo obok budynku nr 3 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 162/8
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Nasadzenia zieleni wysokiej: lipy przed elewacją frontową domu mieszkalnego oraz klony, jesiony i lipy przy granicy zachodniej i częściowo przy granicy północnej. Park przydomowy, nie jest ogólnodostępny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane przeprowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 248	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM DRÓŻNIKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania 4 ćwierć XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-zachodniej  			4. Adres Złotowo 5 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 174/2
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta wysokim dachem dwuspadowym, szczyty szalowane pionowo deskami, w elewacji wzdłużnej tylnej (od wschodu) murowany i tynkowany ganek z daszkiem pulpitowym. Dach pokryty holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Budynek o konstrukcji zrębowej, wtórnie ocieplony i otynkowany. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane oczyszczenie dachówki, impregnacja elementów drewnianych, odmalowanie elewacji w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 249	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej  			4. Adres Złotowo 6 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 100/4, 100/5
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką, w elewacji wzdłużnej tylnej murowany ganek z osobnym daszkiem pulpitowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Elewacje opracowane w cegle, zachowany rytm otworów, ceglany gzyms podokapowy. Wymieniona stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki i cegieł, kontrolowanie rozrostu roślinności na elewacji. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
250**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY

2. Czas powstania

ok. 1910 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Złotowo 8

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 99**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Szczyty szalowane pionowo deskami. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie prac tynkarskich w elewacjach, uzupełnienie ubytków i odmalowanie w historycznych wzorcach. Ponadto oczyszczenie dachu i uzupełnienie ewentualnych ubytków, otynkowanie kominów, impregnacje elementów drewnianych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 251	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I GOSPODARCZY – ZAGRODA W TYPIE WZDŁUŻNYM (LANGHOF)		2. Czas powstania 1826 r.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-zachodniej  			4. Adres Złotowo 9 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 177/1
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła dwustopniowa, od zachodu część gospodarcza, murowana, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką, szczyt szalowany pionowo deskami. Od wschodu część mieszkalna, konstrukcji zrębowej, parterowa, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem, szczyt szalowany pionowo deskami. Elewacje częściowo otynkowane. W elewacji frontowej murowany i otynkowany ganek z daszkiem pulpitowym, nad gankiem w połaci dachowej wole oko. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: wyodrębniony cokół, częściowo zachowany rytm otworów, drewniane obramowania przy otworach oraz zachowane dwuskrzydłowe okiennice. Nad drzwiami wejściowymi tabliczka z inskrypcją dotycząca daty budowy – 1826 r.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, impregnacja elementów drewnianych, ujednolicenie kolorystyki elewacji w części mieszkalnej zgodnie z historycznymi wzorcami. Zalecane zachowanie historycznych okiennic. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
252**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY - STODOŁA

2. Czas powstania

1900 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony zachodniej



4. Adres

Złotowo 9

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 177/1**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Bryła o dużej kubaturze, prostopadłościenna przykryta dachem dwuspadowym o małym nachyleniu połaci, pokrytym eternitem. Od zachodu część przyziemia murowana z cegły, bielona wapnem. Pozostała część konstrukcji budynku słupowo-belkowa szalowana pionowo deskami. Zachowane metalowe wielopolowe okna, deskowe wrota na zawiasach pasowych.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana impregnacja drewnianych desek, wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 253	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1930 r.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej  			4. Adres Złotowo 10 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 98
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie ocieplone styropianem i otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, gzyms podokapowy oraz gzymsy przy krawędzi szczytów. W elewacji szczytowej wschodniej murowany ganek. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
254**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**SZKOŁA EWANGELICKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
I ŚWIETLICA WIEJSKA**

2. Czas powstania

ok. 1920 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północno-zachodniej



4. Adres

Złotowo 17

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 109/2, 109/6**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła o dużej kubaturze przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką. W elewacji szczytowej od zachodu drewniana przeszklona weranda na wysokim podpiwniczeniu. W południowej połąci dachowej 3.osiowa wystawka. Podmurówka i ściany murowane z cegły ceramicznej palonej – wtórnie otynkowane. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów, gzymsy ze sztucznego kamienia w nadprożach otworów drzwiowych, drewniany gzyms podokapowy. W elewacji szczytowej od wchodu murowana i otynkowana przybudówka (garaż). Częściowo wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, uzupełnienie ubytków w tynku.
Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)


GEZPRO
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 255	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI, OB. PLAC ZABAW		2. Czas powstania 1 połowa XX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej			4. Adres Złotowo obok budynku nr 17 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 109/3, 109/4, 109/7
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Park związany z terenem dawnej szkoły ewangelickiej. Luźne nasadzenia zieleni wysokiej – klony i jesiony. Elementy nowe – plac zabaw. Park ogólnodostępny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane skoszenie trawy. Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
256**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY, DOM PODCIENIOWY

2. Czas powstania

koniec XVIII w. / XIX w.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-zachodniej



4. Adres

Złotowo 20/24

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 82/2, 83**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wpis do rejestru zabytków pod nr 73 decyzją z
dnia 30.05.1957 r.

8. Historia, opis i wartość

Rekonstrukcja nawiązująca do form architektonicznych dawnego domu podcieniowego. Zadanie pn. Złotowa, dom podcieniowy (XVIII w.) zabezpieczenie i konserwacja zabytku po pożarze - etap IV dofinansowane z Programu Ochrona Zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Budynek typu wysokofrontowego o dużej kubaturze składający się z bryły głównej oraz wychodzącej poza lici budynku wystawki wspartej na 7 słupkach. Obiekt jednokondygnacyjny z użytkowym poddaszem, w części podcieniowej dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, przykryty dachem dwuspadowym oraz osobnym dachem dwuspadowym w wystawce. Część parterowa otynkowana. Obiekt postawiony na wyodrębnionym cokole. Szczyt elewacji bocznej, wschodniej oraz wystawka z widoczną konstrukcją szkieletową. Charakterystyczny podcień od strony południowej, budynek otacza szeroki, tynkowany gzyms wieńczący. Dach pokryty holenderką. Stolarka okienna wielopolowa oraz dwuskrzydłowe okiennice. Drzwi wejściowe drewniane, dwuskrzydłowe z nadświetłem powyżej. Otwór drzwiowy zamknięty łukiem pełnym.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.

Obowiązuje zachowanie wszystkich historycznych rozwiązań i elementów architektonicznych. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 257	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa PARK WIEJSKI		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowo-wschodniej  			4. Adres Złotowo obok budynku nr 20/24 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 82/2, 83
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Przydomowy.

Jesiony na granicy południowej i zachodniej, dwie lipy oraz jeden jesion przed elewacją frontową domu podcieniowego. Drzewa ok. 80 – 120 lat

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.

Park częściowo zaniedbany, część drzewostanu wycięta.

Zalecane odtworzenie historycznych alejek i nasadzeń.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 258	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY I PRODUKCYJNY – MLECZARNIA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY		2. Czas powstania ok. 1900	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej			4. Adres Złotowo 34/34A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 65/2, 65/3, 65/6
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła o dużej kubaturze przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Dawniej od południa część mieszkaniowa, od północy część produkcyjna – obecnie cały budynek zaadaptowany na funkcje mieszkalne. Podmurówka z cegły, częściowo otynkowana. Ściany opracowane w cegle, częściowo ocieplone i otynkowane, skromny detal architektoniczny z cegły, gzymsy parapetowe, gzyms kordonowy w elewacjach wzdłużnych. Końcówki krokwi wysunięte przed lica, dekoracyjnie zaciosane. Częściowo zachowane metalowe wielopolowe okna. Częściowo wymieniona stolarka okienna – zmienione kształty i rozmiary otworów okiennych. W elewacji szczytowej dobudowany balkon wsparty na filarach.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie cegieł i dachówki w historycznych wzorcach. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej, usunięcie wtórnego, niewykończonego balkonu, zaprzestanie prac przerywających ceglane lico. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
259**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**REZYDENCJA RODZINY BARTEL, OB. BUDYNEK
MIESZKALNY JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

1883 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Złotowo 50/50A

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 41/3, 41/6

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem o dużej kubaturze, przykryta dachem dwuspadowym pokrytym blachą falistą. Od frontu na osi głównej trójosiowy ryzalit zwieńczony trójkątnym szczytem z osobnym dachem dwuspadowym. Przed ryzalitem drewniana, przeszklona weranda z osobnym daszkiem pulpitowym. Podmurówka z cegły ceramicznej palonej i cegły klinkierowej. Ściany opracowane w cegle licowej. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: wyodrębniony cokół, zachowany rytm otworów zwieńczonych odcinkowo, rytm pionowy wyznaczony przez narożne lizeny oraz lizeny wydzielające w elewacjach zagłębione płyciny przeprute otworami. Ryzalit frontowy oraz płytki ryzalit na osi elewacji szczytowej wschodniej, bogaty detal architektoniczny z cegły i kształtek ceramicznych, tympanon w szczycie od południa, fryzy kordonowe arkadowe w elewacjach wzdłużnych, fryzy kordonowe o przekroju wałka w elewacjach szczytowych, dekoracje przy otworach: gzymsy parapetowe, nadproża, wałki na krawędziach otworów. W prostokątnej płycinie nad drzwiami wejściowymi tablica ze sztucznego kamienia z datą budowy budynku – 1883. Zachowana stolarka drzwiowa – szpaletowe ościeżnice, drzwi 1. i 2. skrzydłowe, płycinowo-ramowe na zawiasach pasowych. Częściowo zachowana stolarka okienna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu, w tym w sposób szczególny odtworzenie drewnianej werandy, położenie dachówki zgodnej ze wzorcami historycznymi, impregnacja stolarki okiennej, usunięcie spękań. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
260**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BRAMA

2. Czas powstania

koniec XIX w.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Złotowo 50/50A

82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 41/3, 41/6

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Dwa ceglane słupki zwieńczone stożkami ze sztucznego kamienia. Metalowa 2. skrzydłowa brama, kute pręty stężone płaskownikami, zwieńczenie skrzydeł w formie łuków wklęsło-wypukłych z kutymi wolutami i dekoracjami roślinnymi.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Stan zachowania słupków bramnych należy ocenić jako dobry. Sama metalowa brama jest w gorszym stanie. Należy ją oczyścić oraz zaimpregnować zgodnie ze sztuką.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 261	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 1		2. Czas powstania koniec XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony południowej   			4. Adres Złotowo 50/50a 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 41/4
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5 kondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dwuspadowym dachem pokrytym blachą falistą. Podmurówka z cegły, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, elewacje opracowane w cegle. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: zachowany rytm odcinkowo zwieńczonych otworów, gzymsy parapetowe i w nadprożach, fryzy kordonowe kostkowe. Zachowane metalowe wielopolowe okna. Deskowe drzwi i wrota. W elewacji bocznej charakterystyczne sterczyny.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane usunięcie spękań ścian, oczyszczenie cegieł. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 262	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK GOSPODARCZY 2		2. Czas powstania ok. 1910 r	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej			4. Adres Złotowo 50/50A 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 41/3
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Bryła 1,5 kondygnacyjna o dużej kubaturze przykryta dwuspadowym dachem pokrytym eternitem. Podmurówka z cegły, ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, elewacje opracowane w cegle. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: częściowo zachowany rytm odcinkowo zwieńczonych otworów, gzymsy parapetowe i w nadprożach, fryzy kordonowe kostkowe. Zachowane metalowe wielopolowe okna. Deskowe drzwi i wrota.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, wzmocnienie konstrukcji dachu oraz oczyszczenie cegieł. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 263	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa DOM KOMORNIKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej    			4. Adres Złotowo 51 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 21
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, elewacje opracowane w cegle. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić: zachowany rytm odcinkowo zwieńczonych otworów, gzymsy parapetowe, fryz podokapowy kostkowy. Częściowo zachowana stolarka drzwiowa, w tym masywne drzwi płycinowo-ramowe od wschodu. Częściowo zachowana stolarka okienna – okna typu półskrzynki, podwójne, 2.skrzydłowe.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 2 – zły.
Zalecane przeprowadzenie generalnego remontu obiektu. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
264**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowej



4. Adres

Złotowo 53

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 24/3**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokryta blachą falistą. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane w zdecydowanej większości. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa. W szczycie jednej z elewacji bocznych zachowane gzymsy parapetowe oraz odcinkowe gzymsy nadokienne.

Przed 1945 rokiem dom należący do najemnego pracownika rolnego – komornika – związanego z dużym gospodarstwem, dziś nr 50.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 **GEZPRO**
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 265	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa BUDYNEK MIESZKALNY DWURODZINNY		2. Czas powstania ok. 1900 r.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony północno-wschodniej			4. Adres Złotowo 59 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 4/72, 4/73
			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym pokrytym blachodachówką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, wtórnie otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Przed 1945 rokiem dom należący do najemnego pracownika rolnego – komornika – związanego z dużym gospodarstwem, dziś nr 56.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 3 – dostateczny.

Zalecane usunięcie zawilgoceń, zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
266**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM RODZINY JANZEN, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

4 ćwierć XIX w.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony południowo-wschodniej



4. Adres

Złotowo 56

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 49**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole



6. Formy ochrony

8. Historia, opis i wartość

Bryła parterowa z użytkowym poddaszem przykryta dachem dwuspadowym pokrytym eternitem. W narożniku wschodnim elewacji frontowej drewniany przeszklony ganek z daszkiem pulpitowym. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Budynek o konstrukcji zrębowej, 6 belek w licu wraz ze ścianką kolankową. Partie ścianki kolankowej oraz szczytów szalowane pionowo deskami, na złączeniach desek listwy, brak widocznych węglów, pionowe deski imitujące pilastry. Wśród elementów kompozycji elewacji można wyróżnić zachowany rytm otworów, wyodrębniony cokół, dekoracje ciesielskie – obramowania okien, ażurowe deski imitujące fryz pod ścianką kolankową, ażurowe krokwiny wspierające konstrukcję dachu. Częściowo zachowana stolarka okienna na poddaszu. Pozostałe okna wymienione.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecana wymiana eternitu na historyczne pokrycie dachu, odmalowanie desek w historycznej kolorystyce, renowacja stolarki okiennej w części poddasza. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
267**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

BUDYNEK GOSPODARCZY

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony wschodniej



4. Adres

Złotowo 56

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 49**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony

Wojewódzka Ewidencja Zabytków



8. Historia, opis i wartość

Prostopadłościenna bryła o dużej kubaturze przykryta wysokim dachem dwuspadowym pokrytym holenderką. Podmurówka z cegły. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, elewacje opracowane w cegle. Deskowe drzwi i wrota. Zachowane metalowe wielopolowe okna.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, kontrolowanie rozrostu roślinności na elewacji. Zalecane zachowanie historycznej stolarki okiennej i drzwiowej. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

**GEZ
268**

KARTA ADRESOWA ZABYTKU

3. Miejscowość

1. Nazwa

**DOM KOMORNIKA, OB. BUDYNEK MIESZKALNY
JEDNORODZINNY**

2. Czas powstania

ok. 1900 r.

ZŁOTOWO

7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym
Fotografia od strony północnej



4. Adres

Złotowo 57

**82-220 Stare Pole
nr ewid. dz. 30**

5. Przynależność administracyjna

województwo
pomorskie

powiat
malborski

gmina
Stare Pole

6. Formy ochrony



8. Historia, opis i wartość

Parterowa bryła z częściowo użytkowym poddaszem przykryta dachem naczółkowym pokrytym holenderką, przy elewacji szczytowej od wschodu murowany i tynkowany ganek z osobnym daszkiem. Podmurówka z cegły, później otynkowana. Ściany murowane z cegły ceramicznej palonej, ocieplone styropianem, wtórnie otynkowane. Wymieniona stolarka okienna i drzwiowa na współczesną, po 2000 r. – zmodernizowany.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 4 – dobry.
Zalecane oczyszczenie dachówki, odmalowanie elewacji w historycznej kolorystyce. Zalecane zachowanie historycznej bryły budynku, prowadzenie bieżących prac konserwatorsko-remontowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków

GEZ 269	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa ALEJA LIPOWA KLONOWA, JESIONOWA, DĘBOWA		2. Czas powstania XIX w.	ZŁOTOWO
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym Fotografia od strony wschodniej  			4. Adres Złotowo 82-220 Stare Pole nr ewid. dz. 31
 			5. Przynależność administracyjna województwo pomorskie powiat malborski gmina Stare Pole
			6. Formy ochrony Wojewódzka Ewidencja Zabytków

8. Historia, opis i wartość

Od centrum wsi w kierunku na zachód prowadzi asfaltowa droga wiejska (w 2012 r. droga jeszcze brukowana) wysadzona obustronnie lipami, klonami, jesionami oraz dębami. Na kilku odcinkach aleja ma szczególnie duże znaczenie w krajobrazie. Nasadzenia z lip, klonów, jesionów – drzewa w wieku 80 – 200 lat.

Od centrum wsi w kierunku na zachód, w stronę rozproszonej, emfiteutycznej części układu osadniczego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan zachowania: 5 – bardzo dobry.
Zalecane prowadzenie bieżących prac pielęgnacyjnych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

 *GEZPRO*
Daniel
Wiśniewski
mgr Daniel Wiśniewski
30.06.2023 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

*dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewłączonych do wojewódzkiej ewidencji zabytków